



Az idén februárra balesetveszélyessé vált az Újhegyi Uszoda tetőszerkezete. A helyzet tisztázása és a károk felmérése érdekében az önkormányzat megbízásából a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. szakértőkkel mérte fel a tető állapotát.

A vizsgálatokból és a külső, drónnal készült felvételekből az derült ki, hogy az uszoda látogatóinak biztonsága érdekében a teljes tetőszerkezetet újra kell építeni, mert a 30 évvel ezelőtt alkalmazott műszaki megoldások nem voltak megfelelőek, az átszellőzés hiánya a tető jelenlegi balesetveszélyes állapotát idézte elő.

Az új tetőszerkezet tervezése megkezdődött, a Kőbányai Önkormányzat, a munkálatokat irányító Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a működtető Kocsis Sándor Sportközpont mindent megtesz azért, hogy - a biztonságos használat feltételeinek megteremtését követően - az Újhegyi Uszoda újra megnyithassa kapuit a látogatók előtt.

Türelmüket köszönjük!