

**Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat  
Alpolgármestere**

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
az óvodai, iskolai játszótéri eszközök állapotáról szóló tájékoztatóról**

A gyermekek megfelelő, egészséges fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy sokat tartózkodjanak a szabad levegőn, és sokat mozogjanak. Erre az egyik legjobb hely a játszótér, amely a társas érintkezés első helyszíne. A gyermekek itt találkoznak először a társas viselkedés alapszabályaival, a hintázás, homokozás, csúszdázás közben óhatatlanul érintkeznek a velük egykorú, idősebb vagy fiatalabb társaikkal.

A játék rendkívül fontos szerepet tölt be a gyermekek fejlődési folyamatában. A játszótéren található játékok tanulást segítő eszközök ismeretszerzést tesznek lehetővé, teljesen kötetlen gyakorlati lehetőséget jelentenek. Segítenek a tájékozódás, az egyensúly fejlesztésében, a magasság és távolság felmérésében, a használatuk során végzett erő kifejtés növeli a fizikai erőt.

A játszótéri eszközök használata azonban különböző veszélyeket, kockázatokat is rejt magában. Megfelelő, a szabványok előírásait figyelembe vevő tervezéssel, anyagválasztással, telepítéssel és rendszeres karbantartással egyes veszélyek kizárhatóak, mások csökkenthetőek, minimalizálhatóak, elfogadható szinten tarthatóak. A cél az, hogy játék közben a gyermekek ne szenvedhessenek súlyos károsodást, a játszótéren ne történhessenek halálos kimenetelű balesetek.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 18 óvodát tart fenn, és 12 általános iskolát működtet. Az intézményeknek helyet adó ingatlanok területén játszótéri eszközök találhatóak, amelyek üzemeltetője a tulajdonos Önkormányzat.

2004. február 1-jén lépett hatályba a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet). A rendelet alapján a tulajdonosoknak vagy üzemeltetőknek 2005. június 30-ig kellett elvégeztenniük kijelölt szervezetekkel a hatályba lépés előtt telepített játszótéri eszközök első ellenőrzését. Ezt követően a nem megfelelőnek értékelt játszótéri eszközöket legkésőbb 2008. december 31-ig kellett a rendelet követelményeinek megfelelő állapotúvá alakítaniuk. Ezen túlmenően a játszótéri eszközök tulajdonosai, illetve üzemeltetői kötelesek a játszótéri eszközök ellenőrzését évente legalább egyszer, a 2009. évtől legalább kétfévente kijelölt szervezettel elvégeztetni.

2012. május 18. napján hatályba lépett a 7/2012. (IV. 18.) NGM rendelet a GKM rendelet módosításáról.

A GKM rendelet 7. § (2) bekezdése értelmében a játszótéri eszköz üzemeltetőjének – az a természetes vagy jogi személy, aki a játszótéri eszközzel rendelkezni jogosult, vagy akit a játszótéri eszközzel rendelkezni jogosult annak üzemeltetésére feljogosított – a játszótéri eszköz időszakos ellenőrzését az időszakos ellenőrzés végzésére engedéllyel rendelkező szervezettel négyévenként kell elvégeztetni.

Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyveket a kijelölt szervezetek megküldik az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnek is. Az üzemeltetőknek nyilvántartást kell vezetniük a játszótérekéről, továbbá 2012. augusztus 31-ig a jogszabályban megjelölt adatokat meg kellett küldeniük a fogyasztóvédelmi felügyelőségeknek.

Az Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KÖKERT) között létrejött feladat-ellátási szerződés szerint az intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványossági felülvizsgálata a KÖKERT feladata.

2012 januárjában a KÖKERT megbízásából a SZAMEI Független Minőségellenőrző Mérnök Iroda Kft. (kijelölt vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezet) valamennyi óvodában és általános iskolában a játszótéri eszközök jogszabályban meghatározott követelményeknek való megfelelését ellenőrizte.

Az intézmények adatszolgáltatásai alapján elkészült a játszóeszközökre és azok állapotára vonatkozó nyilvántartás, amit az előterjesztés 1. melléklete tartalmaz. A nyilvántartás a 2014. évi fejlesztési igényeket is tartalmazza az intézményvezetők javaslata alapján.

A KÖKERT által készített kimutatás az előterjesztés 2. mellékletében olvasható.

Óvodák:

sorszám	Intézmény	jegyzőkönyv szerinti eszközök száma	játszótéri eszközök állapota					2014. évi fejlesztés támogatási igénye (Ft)
			megfelelő	részben megfelelő	nem megfelelő	új telepítés	elbontott	
1.	Aprók Háza Óvoda	43	36	0	7	0	7	
2.	Bóbita Óvoda	24	16	4	2	2	0	
3.	Csodafa Óvoda	30	20	0	10	0	0	2 150 000
4.	Csodapók Óvoda	10	8	2	0	0	0	399 900
5.	Csupa Csoda Óvoda	16	3	0	10	3	3	1 005 044
6.	Gépmadár Óvoda	38	11	0	27	0	5	1 226 200
7.	Gesztenye Óvoda	24	3	0	21	0	7	1 772 920
8.	Gézengúz Óvoda	19	8	3	8	0	3	1 749 250
9.	Gyermekek Háza Óvoda	10	1	0	9	0	0	2 756 500
10.	Gyöngyike Óvoda	10	2	0	8	0	0	146 000
11.	Hárslevelű Óvoda	23	13	0	9	1	8	695 000
12.	Kékvirág Óvoda	24	24	0	0	0	0	
13.	Kincskeresők Óvoda	25	1	0	21	3	2	
14.	Kiskakas Óvoda	54	21	14	19	0	14	1 414 070
15.	Mászóka Óvoda	16	3	0	12	1	5	1 295 000
16.	Mocorgó Óvoda	21	3	0	18	0	1	2 319 440
17.	Rece-Fice Óvoda	9	3	0	6	0	1	436 372
18.	Zsivaj Óvoda	30	10	0	19	1	3	3 302 000
	<b>Összes</b>	<b>426</b>	<b>186</b>	<b>23</b>	<b>206</b>	<b>11</b>	<b>59</b>	<b>20 667 696</b>

Általános iskolák:

sorszám	intézmény	jegyzőkönyv szerinti eszközök száma	játsszó téri eszközök állapota					2014. évi fejlesztés támogatási igénye (Ft)
			megfelelő	részben megfelelő	nem megfelelő	új telepítés	elbontott	
1.	Bem József Ált. Isk.	7	7	0	0	0	0	
2.	Fekete István Ált. Isk.	8	8	0	0	0	0	
3.	Harmat Ált. Isk.	3	3	0	0	0	0	
4.	Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. (Kápolna tér)	6	3	2	1	0	0	487 505
5.	Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. (Üllői út)	3	3	0	0	0	0	1 219 200
6.	Kada Mihály Ált. Isk.	7	0	0	7	0	1	1 051 560
7.	Keresztury Dezső Ált. Isk.	8	6	0	2	0	1	
8.	Kertvárosi Ált. Isk.	1	1	0	0	0	0	
9.	Komplex Óvoda, Ált. Isk., Készségfejlesztő Speciális Szakisk.	4	2	0	2	0	2	1 427 236
10.	Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk.	8	0	0	8	0	0	2 147 570
11.	Szent László Ált. Isk.	4	4	0	0	0	0	431 800
12.	Szervátiusz Jenő Ált. Isk.	0	0	0	0	0	0	
	<b>Összes</b>	<b>59</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6 764 871</b>

A GKM rendelet 7. § (6) bekezdése szerint az a játszótéri eszköz

- a) megfelelő: amely megfelel a biztonságossági követelményeknek,
- b) részben megfelelő: amely teljes mértékben nem elégíti ki a biztonságossági követelményeket, de az eszköz biztonságos használatát nem veszélyezteti, továbbá biztonságossá tehető, kijavítható, (üzemeltető feladata)
- c) nem megfelelő: amely nem felel meg a biztonságossági követelményeknek és az eszköz nem tehető biztonságossá, kijavítása nem lehetséges (használatát haladéktalanul megakadályozni és elbontani az üzemeltető feladata).

A GKM rendelet 7. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, ha a játszótéri eszköz balesetveszélyessé válik, az üzemeltetőnek haladéktalanul intézkednie kell az eszköz használatának megakadályozása, és annak egyidejű kijavítása vagy lebontása érdekében.

Budapest, 2013. november „ 8.”



Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

### Játszóteri eszközök nyilvántartása

Intézmény neve: Kőbányai Aprók Háza Óvoda  
 Intézmény címe: Budapest 1108 Újhegyi stny. 5-7.  
 Játszóteri eszközök száma: 43 db

sorszám	A játszóteri eszköz megnevezése	A játszóteri eszköz típusa	A játszóteri eszköz cikkszám vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játszóteri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
1.	4 üléses rugós mérleghinta 1.		818.01.	S60002108	2006.12.08	2006.12.12	Megfelelő	javítást nem igényelt			0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Homokozó 1.		818.02.		2008	2008	Megfelelő	javítást nem igényelt					
3.	Láncos átjáró mászókával		818.03.	S60002108	2006.12.08	2006.12.12	Megfelelő	faszegélyek eltávolítva, csavarfedők pótlása, repedések kiglettelése és festése. Láncok szabványra cserélése és homok feltöltés. (a javítást végezte: kertész és gondnok)	2012.08.30				
4.	Homokozó 2.		818.04.		2005	2005	Megfelelő	repedések glettelése, ülőpadok javítása és új beszorulási helyek megszüntetése ( a javítást végezte: a kertész és a gondnok). Tetőszerkezet javítása (külső szakember)	2012.08.30				

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés időpontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
5.	Favonat 1.		818.05							2012.06.07			
6.	Góbé játékház 1.		818.06.	S60002108	2006.12.08	2006.12.12	Megfelelő	Belső terület gumitéglázva (Munkát végezte: kertész és gondnok)	2012.08.30				
7.	Faház 1.		818.07.							2012.06.07			
8.	Polyball 1.		818.08.	Fitosistem	2004.12.15	2004.12.15	Megfelelő	Festés, csavarfejek kupakkal lefedve, faszegély megszüntetése (Munkát végezte: kertész és a gondnok)	2012.08.30				
9.	Kétcsőszűdás vár		818.09.	S60002108	2006.12.08	2006.12.11	Megfelelő	csavarvégek kupakkal lezárva, repedések kiglettelése. Ütés csillapító homokkal feltöltve (Munkát végezte: kertész és a gondnok)	2012.08.30				
10.	Homokozó 3.		818.11		1978.	1978.	Megfelelő	Csővégek bedugaszolva, oszlopok lefestve, beszorulási helyek megszüntetése. Homokozó körüli padok borítása. (Munkát végezte: kertész és a gondnok)	2012.08.30				
11.	Kutyás mérleghinta 1.		818.12.	S60002108	2006.12.08	2006.12.12	Megfelelő	Beszorulási helyek megszüntetve (Munkát végezte: kertész és a gondnok)	2012.08.30				

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés időpontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
12.	Góbé kombinált erőd		818.13	S60002108	2006.12.08	2006.12.11	Megfelelő	Faszegély elbontva, beszorulási helyek megszüntetve, repedések kiglettelve, homokkal feltöltve (Munkát végezte: kertész és a gondnok)	2012.08.30				
13.	Homokozó 4.		818.14		1978.	1978.	Megfelelő	Csővégek bedugaszolva, csövek lefestve, beszorulási helyek megszüntetve. (Munkát végezte: kertész és a gondnok)	2012.08.30				
14.	Fa csúszdaalvány csúszdával 1.		818.15	S60002108	2006.12.01	2006.12.11	Megfelelő	Faszegély elbontva, beszorulási helyek megszüntetve, homokkal feltöltve (Munkát végezte: kertész és a gondnok)	2012.08.30				
15.	Ötszögletű lépegető		818.16	S2011807	2004.11.25	2004.11.29	Megfelelő	Faszegély megszüntetve, csavarok meghúzva, csavarfejek lefedve (Munkát végezte: kertész és a gondnok)	2012.08.30				

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések			
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg	
16.	Rugós ló		818.17	S60002108	2006.12.08	2006.12.12	Megfelelő							
17.	Faház 2.		818.19							2012.06.07				
18.	4 üléses rugós mérlegkhinta 2.		818.20	S60002108	2006.12.08	2006.12.12	Megfelelő	Beszorulási helyek megszüntetve (Munkát végezte: kertész és a gondnok)	2012.08.30					
19.	Faház 3.		818.21		2011.06.16	2011.06.16	Megfelelő	szögek eltávolítva, beszorulási helyek megszüntetve (Munkát végezte: kertész és a gondnok)	2012.08.30					
20.	Favonat 2.		818.22							2012.06.07				
21.	Faautó		818.23							2012.06.07				
22.	Góbé játékház 2.		818.24	S60002108	2006.12.08	2006.12.12	Megfelelő	Belső terület gumitglázva (Munkát végezte: kertész és gondnok)	2012.08.30					
23.	Homokozó 5.		818.25		1978.	1978.	Megfelelő	Csővek bedugaszolva, lefestve, beszorulási helyek megszüntetve, homokkal feltöltve, ülőpadok kijavitása(Munkát végezte: kertész és gondnok)	2012.08.30					
24.	Fa csúszdaálvány csúszdával 2.		818.26	S60002108	2006.12.01	2006.12.11	Megfelelő	Beszorulási helyek megszüntetve, repedések kiglettelése, homokkal feltöltve (Munkát végezte: kertész és a gondnok)	2012.08.30					

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszama vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés időpontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések			
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg	
25.	Polyball 2.		818.27	Fitosistem	2004.12.15	2004.12.15	Megfelelő	Rozsdás elemek lefestve, csavarvédő kupakok feltéve (Munkát végezte: kertész és a gondnok)	2012.08.30					
26.	Rugós repülő		818.29	Ajándék						2012.06.07				
27.	Emelvény rámpákkal Kutyás		818.30	MB-4-000- L00/201006 /SF002	2005.05.06	2005.05.12	Megfelelő	Repedések kiglettelve, beszorulási helyek megszüntetve (Munkát végezte: kertész és a gondnok) Láncos függőhíd kijavítva (A munkát elvégezte: külső szakember)	2012.08.30					
28.	mérleghinta 2.		818.31	S60002108	2006.12.08	2006.12.12	Megfelelő							
29.	Faház 4.		818.32		2009.11.17	2009.11.26	Megfelelő	Beszorulási helyek megszüntetve. (Munkát végezte: kertész és a gondnok)	2012.08.30					
30.	Favonat kocsikkal		818.33		2009.11.30	2009.12.04	Megfelelő	Lécek rögzítve, repedések kijavítva (Munkát végezte: kertész és a gondnok) A vonat és a kocsi alapozása külső szakemberrel.	2012.08.30					



sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés időpontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja (ha volt)	A bontás időpontja (ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
31.	Homokozó 6.		818.34		2008	2008				bontásra került			
32.	Udvari árnyékoló 1.		Nagyértékű bevételezés Egyedi kivitel		2009.04.23	2009.05.08	Megfelelő	javitást nem igényelt					
33.	Udvari árnyékoló1.		Nagyerteku bevételezés Egyedi kivitel		2009.04.23	2009.05.08	Megfelelő	javitást nem igényelt					
34.	Faház 5.(lila)		Nagyértékű bevételezés Egyedi kivitel		2012.11.20	2013.11.20	Megfelelő	javitást nem igényelt					
35.	Faház 6. (zöld)		Nagyértékű bevételezés Egyedi kivitel		2012.11.20	2013.11.20	Megfelelő	javitást nem igényelt					
<b>TELEPHELY</b>													
36.	Csúszdás játékvár	Saternus	10030	Nr 141/09	2011.10.01	2011.10.01	Megfelelő	javitást nem igényelt					
37.	Mérleghinta	Saternus	10018	Nr 247/09	2011.10.11	2011.10.11	Megfelelő	javitást nem igényelt					
38.	Rugós játék viziló	Saternus	10053	Nr P /537/09	2011.10.01	2011.10.01	Megfelelő	javitást nem igényelt					
39.	Rugós játék koala	Saternus	10052	Nr P/537/09	2011.10.01	2011.10.01	Megfelelő	javitást nem igényelt					
40.	Játék mozdony	Saternus	10023	Nr 161/09	2011.10.01	2011.10.01	Megfelelő	javitást nem igényelt					
41.	Babaház	Saternus	10025	Nr 161/09	2011.10.01	2011.10.01	Megfelelő	javitást nem igényelt					

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések			
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg	
42.	Játsszóház		Egyedi tanúsítvány	M6 6924061	2011.10.01	2011.10.01	Megfelelő	javítást nem igényelt						
43.	Homokozó		Egyedi tanúsítvány	M6 6924061	2011.10.01	2011.10.01	Megfelelő	javítást nem igényelt						
A főépület és a telephely udvarrészeire játszóeszközök beszerzését 2014.évre nem tervezünk. Az udvarok játszótérületein a fű nagyon kikopott, nem biztonságos, ezért gyepszőnyeg telepítésére lenne szükség. A gyepszőnyeg vásárlásával kapcsolatosan beszerzési, telepítési árat tervezni nem tudunk.														
<b>ÖSSZES</b>											0 Ft	0 Ft	0 Ft	

Budapest, 2013. október 25.

PH.

Balogné Stadler Irén  
intézményvezető

## Játsszóteri eszközök nyilvántartása

Intézmény neve: Kőbányai Bóbita Óvoda

Intézmény címe: Budapest, 1102. Halom utca 7/b.

Játsszóteri eszközök száma: 24 db

sorszám	A játsszóteri eszköz megnevezése	A játsszóteri eszköz típusa	A játsszóteri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játsszóteri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
1.	Mászóhálós mászóka	mászóka	803.02.		1993.	1993.	részben megf.	repedezett, ujj beszorulás			0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Polyball 1.	m.a. kosárlabda	803.03.	0273/06.	2007.	2007.	megfelelő						
3.	Csúszda 1.	csúszda	803.04.	MEC 030014.01	2007.	2007.	megfelelő						
4.	Homokozó 1.	homokozó	803.05.		1976.	1976.	megfelelő						
5.	Ház 1.	babaház	803.06.		1976.	1976.	megfelelő						
6.	Homokozó 2.	homokozó	803.10.		1976.	1976.	megfelelő						
7.	Mérleghinta	libikóka	803.11.	C-203776-2	2011.	2011.	megfelelő						
8.	Polyball 2.	m.a. kosárlabda	803.12.	0273/06.	2007.	2007.	megfelelő						
9.	Hintaállvány mászókával	mászóka	803.13.		2003.	2003.	részben megf.	instabil					
10.	Emelvény	magasles	803.15.		1983.	1983.	megfelelő						
11.	Csúszda 2.	csúszda	803.16.	MEC 030015.01.	2007.	2007.	megfelelő						
12.	Rugós zsiráf	rugós játék	803.18.	MB-3-080-2- 00/801009/B6-02	2004.	2004.	megfelelő						

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés időpontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések			
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg	
13.	Gúla mászóka	mászóka sátor	803.19.		2003.	2003.	részben megf.	repedezett, ujj beszorulás						
14.	Rugós kakas	rugós játék	803.20.	MB-3-080-2- 00/801009/B6-02	2004.	2004.	megfelelő							
15.	Krokodil	fa-krokodil	803.21.				nem megfelelő	repedezett, ujj beszorulás						
16.	Homokozó 3.	homokozó	803.22.		1976.	1976.	megfelelő							
17.	Forgó hinta	forgó hinta	803.23.	S 60026200	2011.	2011.	nem megfelelő	csapágyhiba	2013.11.08					
18.	Mókuserék	mókuserék		M6 69240233 00001	2013.	2013.	új telepítés							
19.	Mérleghinta 2.	libikóka	803.25.	C-203776-2	2011.	2011.	megfelelő							
20.	Emelvény csúsz- dával, rámpával		803.26.	U6 2692062 01	2007.	2007.	részben megf.	repedezett, ujj beszorulás						
21.	Homokozó 4.	homokozó	803.27.		1976.	1976.	megfelelő							
22.	Kutyás mérleghinta	rugós játék	803.28.		2005.	2005.	megfelelő							
23.	Fa házikó	babaház	803.29.		1976.	1976.	megfelelő							
24.	Láncos átjáró	láncos járóhíd			2013.	2013.	új telepítés							
<b>ÖSSZES</b>											0 Ft	0 Ft	0 Ft	

Budapest, 2013. október 24.

PH.

Blattner Edit  
óvodavezető

Intézmény neve: Kőbányai Csodafa Óvoda

Intézmény címe: 1108 Budapest Újhegyi sétány 17-19.

Játszóteri eszközök száma: 30 db

sorszám	A játszóteri eszköz megnevezése	A játszóteri eszköz típusa	A játszóteri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés időpontja	A használatba vétel időpontja	A játszóteri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
1.	Forgó hinta (kórhinta)	forgóhinta	J2402B	S 60011242	2008.04.03	2008.04.03	megfelelő		márc.13		0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Békás mérleghinta	mérleghinta	J985	S 60011243	2008.04.03	2008.04.03	megfelelő		márc.13				
3.	Homokozó 1.	homokozó			1978	1978	megfelelő						
4.	Homokozó asztal 1.	homokozó asztal	670825000	SZ-E-HU001-003-1004	2011.09.30	2011.09.30	megfelelő						
5.	Egyensúlyozó gerenda	egyensúlyozó gerenda			1978	1978	megfelelő		márc.13				
6.	Vonat 1 (mozdony 2 kocsival)	mászóka	OVI-TECH		2002.08.23	2002.08.23	nem megfelelő	oldalzáró elemek elkorhadtak	márc.13		259 800 Ft	70 200 Ft	330 000 Ft
7.	Hintaállvány 1	hintaállvány			1978	1978	hinták leszerelve, nem üzemel	ütéscsillapító gumitéglá felvált, balesetveszélyes	márc.13		326 000 Ft	88 000 Ft	414 000 Ft
8.	Kisház 1	kisház			1978	1978	megfelelő		aug.13				
9.	Kisház 2	kisház			1978	1978	megfelelő		aug.13				
10.	Rugós motor	billenőeszköz	84-1171000	S 60026201	2011.09.30	2011.09.30	megfelelő						
11.	Kötélhálócsipa	egyensúlyozó eszköz	J16	S 60011239	2008.04.03	2008.04.03	megfelelő		márc.13				
12.	Hintaállvány 2	hintaállvány			1978	1978	hinták leszerelve, nem üzemel	ütéscsillapító gumitéglá felvált, balesetveszélyes			326 000 Ft	88 000 Ft	414 000 Ft
13.	Homokozó 2	homokozó			1978	1978	megfelelő						
14.	Homokozó asztal 2	homokozó asztal	670825000	SZ-E-HU001-003-1004	2011.09.30	2011.09.30	megfelelő						
15.	Láncos átjáró függeszkedővel	mászóka	KÜ0201 KÜ0208	2005/000337-4	okt.06	márc.07	nem megfelelő	törött lépőelemek, ütéscsillapító oldalai korhadtak			267 700 Ft	72 300 Ft	340 000 Ft
16.	Kisház 3	kisház			1978	1978	megfelelő		aug.13				
17.	Homokozó 3 (távolugró gödör)	távolugró gödör			1978	1978	megfelelő						
18.	Kunyhó	mászóka	J 254	S 6008838	2004.08.03	2004.08.03	megfelelő		márc.13				
19.	Rugós löhere 1 (hullócsillag libikóka)	billenőeszköz	J 809	S 60014350	2008.04.03	2008.04.03	megfelelő		márc.13				
20.	Homokozó 4	homokozó			1978	1978	megfelelő						
21.	Hintaállvány 3	hintaállvány			1978	1978	hinták leszerelve, nem üzemel	ütéscsillapító gumitéglá felvált, balesetveszélyes			326 000 Ft	88 000 Ft	414 000 Ft
22.	Békás mérleghinta	billenőeszköz	J 985	S 60011243	2011.09.30	2011.09.30	megfelelő		márc.13				
23.	Faház	kisház			2001.06.08	2001.06.08	nem megfelelő	tető és ereszték oldalélek korhadtak					
24.	Csillagoség	egyensúlyozó eszköz	J 08	S 60014082	ápr.08	2008.04.03	megfelelő						
25.	Kisház 4	kisház			1978	1978	megfelelő		aug.13				
26.	Kiskalózhajó	mászóka	IDE SÜSS0802	J-9-910-L-00/011/08/02	2013.06.18	2013.06.18	nem megfelelő	műanyag csuszda repedt, garanciajávítás folyamatban					
27.	vonat 2 (udvari fozdony)	mászóka			2000.07.17	2000.07.17	nem megfelelő		márc.13		187 400 Ft	50 600 Ft	238 000 Ft
28.	Hintaállvány 4	hintaállvány			1978	1978	hinták leszerelve, nem üzemel	ütéscsillapító gumitéglá felvált, balesetveszélyes			326 000 Ft	88 000 Ft	414 000 Ft
29.	homokozó 5	homokozó			1978	1978	nem megfelelő	homokozó szegélyén a gumi burkolat felvált					
30.	rugós löhere 2 (hullócsillag libikóka)	billenőeszköz	J809	S 60014350	2008.04.03	2008.04.03	megfelelő		márc.13				
<b>ÖSSZEN</b>											1 692 900 Ft	457 100 Ft	2 150 000 Ft

Budapest, 2013. október 22.

PH.

Nagy Ágota  
intézményvezető

## Játészóteri eszközök nyilvántartása

Intézmény neve: Kőbányai Csodapók Óvoda  
 Intézmény címe: 1104 Budapest Mádi u. 127  
 Játészóteri eszközök száma: 25 db

sorszám	A játészóteri eszköz megnevezése	A játészóteri eszköz típusa	A játészóteri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játészóteri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések				
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg		
1.	Kültéri játészóteri eszköz	Rugós lö ill. motor 4db	T/024/2005	J-5-910-L-00/014/RM	2007.április	2007. április	megfelelő	nincs							
2.	Kültéri játészóteri eszköz	Kis ház 4 db	nincs	nincs	1976.09.01	1976.09.01	megfelelő	nincs	2013.09.16						
3.	Kültéri játészóteri eszköz	Globus tejtő 1 db	nincs	nincs	1976.09.01	1976.09.01	megfelelő	nincs							
4.	Kültéri játészóteri eszköz	Mokuskerek 2 db	nincs	nincs	1976.09.01	1976.09.01	megfelelő	nincs							
5.	Kültéri játészóteri eszköz	Polyball 4db	RK0039500000	RJB001	2007.03.02	2007.03.02	megfelelő	nincs							
6.	Kültéri játészóteri eszköz	Rugós négytűléc mérleghinta 1 db	H-1709	MSZ EN 45011:1999	2011.05.31	2012.03.20	részben mefelelő	szükséges alá homokot feltölteni	folymatban						
7.	Kültéri játészóteri eszköz	Homokozó 4 db	nincs	nincs	1976.09.01	1976.09.01	részben mefelelő	karbantartás folyamatos	2013.10.17						
8.	Kültéri játészóteri eszköz	Csuszda 3 db	nincs	nincs	2007. március	2007. március	megfelelő	nincs							
9.	Kültéri játészóteri eszköz	Hullámmászóka 1 db	nincs	nincs	1976.09.01	1976.09.01	megfelelő	nincs							
10.	Kültéri játészóteri eszköz	Madárfészek hutaállványon 1 db	ABC-TEAM Gmbh/S/AJO ABC-TEAM Kft./730012236	Nr. SZ-S HU001-034-0811	2011.09.30	2012.03.20	megfelelő	nincs							
11.	Kültéri játészóteri eszköz	Maxi forgó huta	30028									314 881 Ft	85 019 Ft	399 900 Ft	
<b>ÖSSZEN</b>											314 881 Ft	85 019 Ft	399 900 Ft		

Budapest, 2013. október 28.

PH.

Cseh Sándorné  
intézmény vezető

## Játsszótéri eszközök nyilvántartása

Intézmény neve: KÖBÁNYAI CSUPA CSODA ÓVODA  
 Intézmény címe: 1101 BUDAPEST, KÖBÁNYAI ÚT 38.  
 Játsszótéri eszközök száma: 13

sorszám	A játsszótéri eszköz megnevezése	A játsszótéri eszköz típusa	A játsszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés időpontja	A használatba vételi időpontja	A játsszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja (ha volt)	A bontás időpontja (ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
1.	KÉTÜLÉSES HINTAÁLLVÁNY 1	HINTA		MSZEN1176-1,-2			NEM FELEL MEG			2012.06.01	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	KÉTÜLÉSES HINTAÁLLVÁNY 2	HINTA		MSZEN1176-1,-2			NEM FELEL MEG			2012.06.01			
3.	FA FÜGGESZKEDŐ	FÜGGESZKEDŐ	F-01	MSZEN1176-1	2007.12.07		NEM FELEL MEG			2012.08.16			
4.	LENGŐ PALLÓ	AJK HÍD	H01-EI	MSZEN1176-1	2004.01.20		NEM FELEL MEG	korhadt és éles részek,lánc nem szabványos,palló kilengése nagy		2013.08.12.			
5.	LÁNCOS ÁTJÁRÓ	GÖRGŐS EGYENSÚLYOZÓ	H01-EI	MSZEN1176-1	2004.01.20		NEM FELEL MEG	tartóoszlop elkorhadt,éles részek,lánc nem szabványos		2013.08.16.			
6.	KISHÁZ 1	BABAHÁZ	BG 2x2-ES	MSZEN1176-1	2005.10.04		NEM FELEL MEG	hegyes,éles részek		2013.08.21.			
7.	KISHÁZ 2	BABAHÁZ	BG 2x2-ES	MSZEN1176-1	2005.10.04		NEM FELEL MEG	teőn korhadt részek,éles részek,		2013.08.21.			
8.	MÁSZÓKA		808.05.	MSZEN1176-1			NEM FELEL MEG	esési térben veszélyes akadályok					
9.	RUGÓS LÓHERE 1	NÉGYÜLÉSES BILLENŐ	808.08	MSZEN1176-1,-6	2011.09.30		NEM FELEL MEG	eszközön ujjbeszorulási hely található		2013.05.22.			
10.	HOMOKOZÓ 3.		808.14.	MSZEN1176-1			MEGFELEL						
11.	KÉTTORNYOS VÁR CSÚSZDÁVAL	FÜGGESZKEDŐ,MÁSZÓ	808.13.	MSZEN1176-1,-3	2003.09		NEM FELEL MEG	korhadt és éles részek,ujj-beszorulási hely,csúszda dőlése nem megf.	folvamatban				
12.	HOMOKOZÓ 1.		808.07.	MSZEN1176-1			MEGFELEL						
13.	HOMOKOZÓ 2.		808.09.	MSZEN1176-1			MEGFELEL	a szélé beton, nincs raita gumitéglá					
14.	RUGÓS LÓHERE 2	NÉGYÜLÉSES BILLENŐ	808.14.		2011.09.30		ÚJ TELEPÍTÉS						
15.	RUGÓS LÓHERE 3.	NÉGYÜLÉSES BILLENŐ	808.15.		2011.09.30		ÚJ TELEPÍTÉS						
16.	KÉTÜLÉSES HINTAÁLLVÁNY 3	HINTA	AJK-2	C-208418	2012.06.15		ÚJ TELEPÍTÉS						
17.	KÉTÜLÉSES LENGŐHINTA	HINTA									155 669 Ft	42 031 Ft	197 700 Ft
18.	GUMIBURKOLAT 1	HINTA ALÁ									346 457 Ft	93 543 Ft	440 000 Ft
19.	GUMIBURKOLAT 2	HOMOKOZÓ KÖRÉ									142 047 Ft	38 353 Ft	180 400 Ft
20.	TAKARÓ PONYVA 1	HOMOKOZÓRA 1									36 800 Ft	9 936 Ft	46 736 Ft
21.	TAKARÓ PONYVA 2	HOMOKOZÓRA 2									36 800 Ft	9 936 Ft	46 736 Ft
22.	TAKARÓ PONYVA 3	HOMOKOZÓRA 3									73 600 Ft	19 872 Ft	93 472 Ft
23.							ÖSSZES				791 373 Ft	213 671 Ft	1 005 044 Ft

Budapest, 2013. október 28

PH.

.....  
intézményvezető

## Játészertéri eszközök nyilvántartása

Intézmény neve: Kőbányai Gépmadár Óvoda  
 Intézmény címe: 1106 Budapest, Gépmadár u. 15  
 Játészertéri eszközök száma: 33

sorszám	A játészertéri eszköz megnevezése	A játészertéri eszköz típusa	A játészertéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játészertéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
1.	Polyball 1	Műanyag+ fém				2006.09.11	nem felel meg	hegyes éles részek	2013.03.18		0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Repülő 1	Fa					nem felel meg	kormány mozog	2013.09.24				
3.	Köteles ájtjáró	Fa				2010.05.27	nem felel meg	csapadékviz					
4.	Homokozó 1	fa					nem felel meg	korhadt szegély					
5.	Gumi egyensúlyozó 1	műanyag					megfelel						
6.	Rugós viziló	Fa+ fém					megfelel						
7.	Lovaskocsi 1	Fa					nem felel meg	ütéscsillapító hiány					
8.	Kisház	Fa				2010.05.27	nem felel meg	hegyes, éles részek	2013.03.18				
9.	Csúszda 1	Műanyag + fém					megfelel						
10.	Homokozó 2	Fa					nem felel meg	gombás, korhadt		2012.10.10			209 000 Ft
11.	Rugós őzika	Fa + fém					megfelel						
12.	Hintaágy 1	Fa + háló					nem felel meg	ujj beszorulhat					
13.	Polyball 2	Műanyag + fém				2006.09.11	nem felel meg	kiálló csavarfejek	2013.03.19				
14.	Homokozó 3	Fa					nem felel meg	korhadt szegély					
15.	Rugós kacsa	Fa + fém					megfelel						
16.	Csúszda 2	Műanyag + fém					nem felel meg	kiálló csavarfejek	2013.03.19				
17.	Homokozó 4	Fa					nem felel meg	korhadt szegély		2012.10.10			209 000 Ft
18.	Forgóhinta	Fém				2008.06.11	nem felel meg	kigödrösödés		2012.05.24			469 900 Ft
19.	Hintaágy 2	Fém + háló					nem felel meg	kiálló csavarfejek	2013.03.19				
20.	Polyball 3	Műanyag + fém				2006.12.07	nem felel meg	kiálló csavarfejek	2013.03.19				
21.	Homokozó 5	Fa					nem felel meg	korhadt szegély					
22.	Gumi egyensúlyozó 2	Műanyag					nem felel meg	hiányzó darabok					
23.	Faház 1	Fa					nem felel meg	korhadt elemek		2012.05.			194 900 Ft
24.	Hatszög mászóka	Fa + fém					nem felel meg	rossz gumilap					
25.	Fém Mászóka	Fém					nem felel meg	betonszegély					
26.	Rugós dinó	Fa + fém					megfelel						



27.	Háromszög mászóka	Fa	700222000	101/2006		2011.12.22	megfelel							
28.	Csúszda rámpával	Fa + műanyag	320110100	101/2006		2011.12.22	megfelel							
29.	Homokozó 6	Fa					nem felel meg	korhadt szegély						
30.	Rúgós lovacska	Fa + fém					megfelel							
31.	Repülő 2	Fa					nem felel meg	csapadékvíz						
32.	Gumi egyensúlyozó 3	Műanyag					nem felel meg	sérült gumielem						
33.	Rúgós boci	Fa + fém					megfelel							
34.	Lovaskocsi 2	Fa					nem felel meg	nyakbeszorulási v.						
35.	Homokozó 7	Fa					nem felel meg	lábbeszorulási hely						
36.	Fa vonat	Fa					nem felel meg	nincs rögzítve						
37.	Csúszda rámpával	Fa + műanyag	320110100	101/2006		2011.12.22	megfelel							
38.	Faház 2	Fa					nem felel meg	fejbeszorulási v.		2012.05.			143 400 Ft	
<b>ÖSSZES</b>												0 Ft	0 Ft	1 226 200 Ft

Budapest, 2013. október .. 25.

PH.

Herczeg Istvánné  
intézményvezető

## Játszótéri eszközök nyilvántartása

Ikt.sz.:283/2013.

Intézmény neve: Kőbányai Gesztenye Óvoda

Intézmény címe: 1106 Maglódi út 8.

Játszótéri eszközök száma: 18 db

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszám vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés időpontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja (ha volt)	A bontás időpontja (ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Afa	bruttó összeg
1.	Mászóka (Szt Gellért)	mozgásf.	MSZEN 1176-1		1999.11.03	1999.11.03	nem megfelelő	stabilitása nem megfelelő			0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Faház 1.	szerepjáték	MSZEN 1176-1		1989 előtt		nem megfelelő	stabilitása nem megfelelő, a faház alja elkorhadt					
3.	Faház 2.	szerepjáték	MSZEN 1176-1		1989 előtt		nem megfelelő	stabilitása nem megfelelő, a faház alja elkorhadt					
4.	Faház 3.	szerepjáték	MSZEN 1176-1		1989 előtt		nem megfelelő	stabilitása nem megfelelő, a faház alja elkorhadt					
5.	Homokozó 1.	kreativitás	MSZEN 1176-1		1989 előtt		megfelelő		2009 június				
6.	Rugós lovacska	mozgásf.	809 21	JKV-Bp 10ker-809	2011.09.30	2011.09.30	megfelelő						
7.	Egyes Nyújtó	mozgásf.	MSZEN 1176-1 700260101	EN11/TÜV. Által	2009.04.01	2009.04.01	nem megfelelő	ütéscsillapító felület hiánya					
8.	Güla mászóka	mozgásf.	MSZEN 1176-1		2001.11.18	2001.11.28	nem megfelelő	több fok hiányzik, korhadt részek					
9.	Fa vonat, kocsi	mozgásf.	MSZEN 1176-1		2002.11.18	2002.11.18	nem megfelelő	elkorhadt		selejtezv			
10.	Rugós oroszlán	mozgásf.		JKV-Bp 10ker-809	2011.09.30	2011.09.30	megfelelő						
11.	Polyball 1.	mozgásf.	MSZEN 1176-1		2010.febr.	2010.febr.	nem megfelelő	alapozás kialak. nem megf.					
12.	Y Háromágú mászóka	mozgásf.	MSZEN 1176-1		1999.11.03	1999.11.03	nem megfelelő	elkorhadt, stabilitása nem megfelelő		2012.08.16			
13.	Vár mászó kombináció, esúszda	mozgásf.	MSZEN 1176-1		2003.09.18	2003.09.18	nem megfelelő	elkorhadt, stabilitása nem megfelelő		2012.08.16			
14.	Forgóhinta	mozgásf.	MSZEN 1176-1		2009.04.01	2009.04.01	nem megfelelő	fennakadás veszélye,		2012.08.16			
15.	Polyball 2.	ügvenségi	MSZEN 1176-1		2010.febr.	2010.febr.	nem megfelelő	alapozás kialak. nem megf.					
16.	Polyball 3.	ügvenségi	MSZEN 1176-1		2010.febr.	2010.febr.	nem megfelelő	alapozás kialak. nem megf.					
17.	Mókuskerek	ügvenségi	MSZEN 1176-1		1989 előtt		nem megfelelő	törött, éles csavarfejek					
18.	Homokozó 2.	kreativitás	MSZEN 1176-1		1989 előtt		nem megfelelő	szegely minősége nem megf.					
19.	Homokozó 3	kreativitás	MSZEN 1176-1		1989 előtt		nem megfelelő	szegely minősége nem megf.					
20.	Egvensúlyozó kacsák	mozgásf.	MSZEN 1176-1 700300900		2006.12.15	2006.12.15	nem megfelelő	ütéscsillapító hiánya					
21.	Rugós löhérc	mozgásf.	MSZEN 1176-1		2006.12.15	2006.12.15	nem megfelelő	csavar fejek nincsenek lefedve					
22.	Mászóállvány 1	mozgásf.	MSZEN 1176-1		2004.10.01	2004.10.01	nem megfelelő	stabilitása nem megfelelő		2012.08.16			
23.	Mászóállvány 2	mozgásf.	MSZEN 1176-1		2004.10.01	2004.10.01	nem megfelelő	stabilitása nem megfelelő		2012.08.16			
24.	Falovak	ügvenségi	MSZEN 1176-1		1989 előtt		nem megfelelő	elkorhadt		selejtezv			
	Aktivizációs hatszög										730 000 Ft	197 100 Ft	927 100 Ft
	A játék telepítése, gumiburkolat kiépítése										651 000 Ft	175 770 Ft	826 770 Ft
	Ellenőrzési jegyzőkönyv elk.										15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft
<b>ÖSSZESEN</b>											1 396 000 Ft	376 920 Ft	1 772 920 Ft

Kivitelzés alatt áll 2 db hintaállvány telepítése. (KÖKERT, MIKROPAKK KFT ÉS AZ ERECO ADOMÁNYA ALTAL)

1.200.000.-Ft

Budapest, 2013. október 28.

PH.

Zsemlye Istvánné  
intézményvezető

## Játészertő eszközök nyilvántartása

Intézmény neve: Kőbányai Gézenzengő Óvoda  
 Intézmény címe: 1107 Budapest Zágrábi utca 13/a.  
 Játészertő eszközök száma: 19 + 1 tervezett

sorszám	A játészertő eszköz megnevezése	A játészertő eszköz típusa	A játészertő eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés időpontja	A használatba vételi időpontja	A játészertő eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja (ha volt)	A bontás időpontja (ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések			
											nettó összeg	Afa	bruttó összeg	
1.	Rugós lóhere	Játészertő eszköz	816.02	MB-3-080-L-00/80100	2008.10.23	2008.12.08/2011.10.13	Megfelel					0 Ft	0 Ft	
2.	Csúszda (piros)	Játészertő eszköz	816.03		2007.04.19	2008.12.08	Nem felel meg	Utéscsillapítás hiánya						
3.	Kombinált mászóka	Játészertő eszköz	816.04	M6 2892045 01	2010.04.08	2011.10.13	Nem felel meg	Utéscsillapítás hiány	2012.08.28					
4.	Faház	Játészertő eszköz	816.05		1996.11.30	2008.12.08/2011.10.13	Nem felel meg	Beszorulási helyek						
5.	Hinta	Játészertő eszköz	816.06	M6 2892674 01	2007.01.30	2008.12.08/2011.10.13	Nem felel meg	Utés csillapítás hiány	2012.05.06					
6.	Együléses hinta	Játészertő eszköz	816.08	H1209	2010.04.08	2011.10.13	Nem felel meg	Karabíner nem megfelelő, új beszorulási helyek						
7.	Rugós boci	Játészertő eszköz	816.09		2005.05.12	2005.07.28/2008.12.08/2011.10.13	Megfelel Nem felel meg	Szem sérülési lehetőség						
8.	Kombinált eszköz csúszdával	Játészertő eszköz	816.10	082/2001.	2001.10.19	2005.07.28/2008.12.08/2011.10.13	Nem felel meg			2012.08.22				
9.	Homokozó 2	Játészertő eszköz	816.11	Az óvoda építésével egyidős		2008.12.08/2011.10.13	Megfelel	2012.08.30						
10.	Mászóka	Játészertő eszköz	816.12	ldessuss06	2003.07.21	2008.12.08/2011.10.13	Nem felel meg			2012.08.22				
11.	Csúszdaház	Játészertő eszköz	816.13	ldessuss02	2003.07.21	2008.12.08/2011.10.13	Nem felel meg			2012.08.22				
12.	Homokozó 3	Játészertő eszköz	816	Az óvoda építésével egyidős		2008.12.08/2011.10.13	Megfelel Nem felel meg	2012.08.30	2012.06.10					
13.	1908 VÁR VI.	Játészertő eszköz	1218	C-204720-2	2013.05.10	2013.06.21	Megfelel							
14.	Homokozó 4	Játészertő eszköz	816.11	Az óvoda építésével egyidős		2008.12.08 - 2011.10.13	Megfelel	2012.08.30						
15.	Rugós hinta clefánt	Játészertő eszköz	1256	C-190766-9	2013.05.10	2013.06.21	Megfelel							
16.	Bástya függőhíd	Játészertő eszköz	650250010	C-216811-1	2011.10.04	2011.10.13	Megfelel							
17.	Rugós ló	Játészertő eszköz	816.17		2005.05.12	2005.07.28/2008.12.08/2011.10.13	Megfelel Nem felel meg	Szem sérülési lehetőség a						
18.	Polyball 1	Játészertő eszköz	816.15	0273/06	2007.03.12	2008.12.08/2011.10.13	Megfelel	2012.08.30						
19.	Polyball 2	Játészertő eszköz	816.16		2007.03.12	2008.12.08/2011.10.14	Megfelel	2012.08.31						
20.	VÁR 3	Játészertő eszköz	1993									1 377 362	371 888	1 749 250
<b>ÖSSZESEN</b>											0 Ft	0 Ft	0 Ft	

Budapest, 2013. október 25.

PH.

.....  
intézményvezető

## Játészöteri eszközök nyilvántartása

Intézmény neve: Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda  
 Intézmény címe: 1103. Bp., Kada u. 27-29  
 Játészöteri eszközök száma: 10

sorszám	A játészöteri eszköz megnevezése	A játészöteri eszköz típusa	A játészöteri eszköz cikkelszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés időpontja	A használatba vétel időpontja	A játészöteri eszköz állapota, megelégedés, részben megelégedés, nem megelégedés (új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja (ha volt)	A bontás időpontja (ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések			
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg	
1.	Költéri játészöteri eszköz.	Rugós mérleghinta	9403201099		2003	2003	Nem megelégedés	Alapozás kialakítás, nem megelégedés, az alapbeton kiáll a feleletből. A fogantyú kiáll a gyártás időmérész külső szélén túl, szeméretülés veszélye áll fenn.						
2.	Költéri játészöteri eszköz.	Láncos híd	Láncoshíd 2004	T/003/2055	2008	2008	Nem megelégedés	Hegyes éles részek találhatók az eszközön a repedések miatt. A lánc szabvány előírásnak nem felel meg. A javítások összeresapódnak, ezért újjászervezés helyek keletkeznek.						
3.	Költéri játészöteri eszköz.	Játékvár	FVJ-1020, FVJ 1021	071/2004	2006	2006	Nem megelégedés	A lépeső több helyen korhadt. A lépeső korlátja nincs megelégedésen rögzítve (mozog). A kényezermozgási pálya mentén újjászervezési hely található (esetdánál). Hegyes éles részek találhatók az eszközön. A esőszilajhegylásszöge nem megelégedés, túl meredek.	Lépesők cseréje: 2012.04.19.					
4.	Költéri játészöteri eszköz.	Favonat 2 vagonnal	KÜ0275,KÜ0276,KÜ0277	C-203776/8	2011	2011	Megelégedés	megelégedés	Csavartető kupak hiánypótlás: 2013.10.					
5.	Költéri játészöteri eszköz.	Polip mászóka	FMA406	071/2004	2007	2007	Nem megelégedés	A fi alkatrészekon korhadt részek találhatók. A 8mm-nél jobban kiálló csavarfelek és csavaranyák nincsenek lefedve. A korlátok nem megelégedés magasságban vannak. Az eszközön újjászervezési hely található.						

sorozatszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszámja vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés időpontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja (ha volt)	A bonitás időpontja (ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések			
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg	
6.	Kültéri játszótéri eszköz	Csirip-Csirip	3846	860011243	2007	2007	Nem megfelelő	A fogantyú és a lábtámasz kiül a gyűrős idomszer külső élén (él, szemszerűs veszélye áll fenn.						
7.	Kültéri játszótéri eszköz	Jackpot játékvár	Jackpot plusz	U6 2692057 04	2007	2007	Nem megfelelő	A esőszeltest nem felel meg a szabványban előírt kialakításnak, hegyes és éles részek találhatók az eszközön. Az eszközön új- és felhúzóerősítő hely található. Rozsdásodás található az eszközön. Az alapozás kialakításánál megfelelő az alapbeton kiáll a felületből. A esőszeltest belüli helyénél ruházat beakadást hely található. A kényszermozgási pálya mentén (esőszel) akadályt jelentenek a kapaszkodók. A esőszelvet fedő kupuk hiányzik.	Az eszköz magasságának átalkítása, esőszeltest cseréje: 2012.04.19.					
8.	Kültéri játszótéri eszköz	Polyball			2005	2005	Nem megfelelő	A8mm-nél jobban kiálló esőszeltestek és esőszeltestek nemesnek fedve. Rozsdásodás található az eszközön.						
9.	Kültéri játszótéri eszköz	Homokozó					Nem megfelelő	A szegély minőség nem megfelelő (törött, és éles kiálló esőszeltestek).						
10.	Kültéri játszótéri eszköz	Hintaállvány					Nem megfelelő	Az állványra nincsenek felszerelve hintatölkök, ezért nem felel meg a hirtelmű A szerkezet korlát.						
11.	Kültéri eszköz	Játéktároló ház									300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft	
12.	Kültéri eszköz	Térelválasztó kerítés									450 000 Ft	121 500 Ft	571 500 Ft	
13.	Kültéri játszótéri eszköz	Homokozó									164 566 Ft	44 434 Ft	209 000 Ft	
14.	Kültéri eszköz	Homokozó takaró									45 354 Ft	12 246 Ft	57 600 Ft	
15.	Kültéri játszótéri eszköz	Babaház									300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft	
16.	Kültéri játszótéri eszköz	1 engedő gerenda									216 535 Ft	58 465 Ft	275 000 Ft	
17.	Kültéri játszótéri eszköz	Csúszós kombinált eszköz									160 000 Ft	43 200 Ft	203 200 Ft	
18.	Kültéri játszótéri eszköz	Kétfasziyas kombinált játékvár									660 000 Ft	18 200 Ft	678 200 Ft	
<b>ÖSSZESEN</b>											2 296 435 Ft	460 045 Ft	2 756 500 Ft	

A felsorolt eszközök javítása, karbantartása, új eszközök telepítése, útszéli védelem kialakítása, a régi játékeszközök elbontása jelentős plusz költséget jelent.

Budapest, 2013. október 25.

PII.

Szigetné Mezei Gabriella  
intézményvezető

## Játszóteri eszközök nyilvántartása

Intézmény neve: Kőbányai Gyöngyike Óvoda

Intézmény címe: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.

Játszóteri eszközök száma: 13

sorszám	A játszóteri eszköz megnevezése	A játszóteri eszköz típusa	A játszóteri eszköz cikkszám vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés időpontja	A használatba vétel időpontja	A játszóteri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések			
											<sup>a</sup> telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg	
1.	Fa mászóka	Mászóka	813.01			2001	nem megfelelő	Hegyes és éles részek találhatók az eszközön, újjbeszorulási helyek találhatók, egyik tartóoszlop korhadt. Ütés csillapító gumilap nem megfelelő tulajdonságú és kopott	2012.11.25		0 Ft	0 Ft	0 Ft	
2.	Fa játszóház	Ház	813.02			2001.09.05	nem megfelelő	Balesetveszélyes (szögek, fejbesorulás stb.)						
3.	Homokozó 1.	Homokozó	813.03			1983		A szegély minősége nem megfelelő, az esésvédő gumilapok helyenként felbomlottak	2012.11.25					

sorszám	A játzóteri eszköz megnevezése	A játzóteri eszköz típusa	A játzóteri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játzóteri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											<sup>a</sup> telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
4.	Homokozó 2.	Homokozó	813.04			1983		A szegély minősége nem megfelelő, az esésvédő gumilapok helyenként felbomlottak, a gumiszegély alatti faszerkezet elkorhad	2012.11.25				
5.	Duo Type	Hinta	813.05	S9910976		2005.05.10	nem megfelelő	8 mm-nél jobban kiálló csavarfejek és anyák nincsenek lefedve, csavar hiányzik, az alapozás kialakítása nem megfelelő. A fogantyú és a lábtámasz kiáll a gyűrűs idom külső élén túl, sérülésveszélyes	2013.06.13				

sorszám	A játzótéri eszköz megnevezése	A játzótéri eszköz típusa	A játzótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játzótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések			
											<sup>a</sup> telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg	
6.	Rugós sárkány	Hinta	813.06			2004.11.16		A fogantyú és a lábtámasz kiáll a gyűrűs idom külső élén túl, sérülésveszélyes, 4 db kupak hiányzik. Hegyes és éles részek található az eszközön. A rögzítőcsavarok kilazultak.	2013.06.13					
7.	Rugós hordó	Hinta	813.07			2006.12.14	nem megfelelő	gumilapok helyenként felbomlottak, nincsenek szintben egymással						
8.	Csúszda (zöld)	Csúszda	813.08			2006.11.12	nem megfelelő	gumilapok helyenként felbomlottak, nincsenek szintben egymással, 8 mm-nél jobban kiálló csavarfejek és anyák nincsenek lefedve						



sorszám	A játzóteri eszköz megnevezése	A játzóteri eszköz típusa	A játzóteri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játzóteri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések			
											<sup>a</sup> telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg	
9.	Láncos egyensúlyozó	egyensúlyozó	813.09			2006.12.14	nem megfelelő	a láncok nem felelnek meg a szabványnak, járólécek összecsapódnak						
10.	Hatszögletű mászóka	Mászóka	813.10	U6 269265501		2008.04.30	nem megfelelő	Balesetveszélyes, kapaszkodók felett nincs meg a 300 mm szabad tér, újjbeszorulási helyek találhatóak, a két létrafok nincs megfelelően rögzítve,mozognak. Hegyes éles részek találhatóak az eszközön. 1 db kupak hiányzott	2013.06.13					
11.	Rugós autó	Hinta	813.11	S 60012012		2008.05.19	nem megfelelő	Csavarvéget fedő 3 db kupak hiányzott. Az eszközön újjbeszorulási helyek találhatóak	2013.06.13					
12.	Polyball (célbadobó)	Ügyességi játék	813.16	8322		2011.10.13	Megfelelő							
13.	Homokozó asztal	asztal	813.17			2011.10.13	Megfelelő							

sorszám	A játzóteri eszköz megnevezése	A játzóteri eszköz típusa	A játzóteri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játzóteri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											<sup>a</sup> telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
14.	Mókuserék forgódobbal	ügyességi játék									115000.-	31000.-	146000.-
15.	Addig amíg az udvar burkolata (gumitéglák) balesetveszélyes, fejlesztéseket nem tudunk tervezni, mert a telepített játékeszközök nem												
16.	felelnének meg a szabványnak . Költségvetésünk a javítások megrendelésére sem ad lehetőséget.												
17.													
18.													
19.													
20.													
21.													
22.													
23.													
24.													
25.													
26.													
27.													
<b>ÖSSZES</b>											115000.-	31000.-	146000.-

Budapest, 2013. október 22.

PH.

Czanka Lajosné  
intézményvezető

## Játészóteri eszközök nyilvántartása

Iktató szám: 491/2/2013

Intézmény neve: Kőbányai Hárslevelű Óvoda

Intézmény címe: 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.

Játészóteri eszközök száma: 17

sorszám	A játészóteri eszköz megnevezése	A játészóteri eszköz típusa	A játészóteri eszköz cikkszama vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játészóteri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések			
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg	
1.	Pollyball	Labdadobó	H-1800		2005	2011	megfelelő	csavarfejek, csavaranyák nincsenek lefedve	2012.10.9.					
2.	Rugós lovacska	rugós hinta	841131000	S60026201	2011	2011	Megfelel		-----					
3.	Homokozó				1994	2011	megfelelő	betonjárda, fagyókér eltávolítás a	2013.04.10					

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	<b>2014. évi fejlesztési elképzelések</b>		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
4.	Fal kosárlabda-palánkkal 1.	labdadobó			1994	2011	megfelelő	rögzítés, érdes felületek javítása	2012.okt.9.				
5.	Rugós bárány 1.	rugós hinta			2005	2011	megfelelő	lábtámasz kiálló gyűrűs részének javítása	2013.04.10				
6.	Rugós bárány 2.	rugós hinta			2005	2011	megfelelő	lábtámasz kiálló gyűrűs részének javítása	2013.04.10				

sorszám												
A játszótéri eszköz megnevezése												
A játszótéri eszköz típusa												
A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma												
A tanúsítvány száma												
A telepítés idő pontja												
A használatba vétel időpontja												
A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)												
hiba leírása												
A javítás időpontja ( ha volt)												
A bontás időpontja ( ha volt)												
2014. évi fejlesztési elképzelések												
a telepítendő eszköz nettó ára												
Áfa												
bruttó összeg												
7.	Jackpot torony	mászó komplexum		U6269205704	2006	2011	megfelelő	hegyes és éles részek javítása, csuszda aljának rögzítése és az eszköz újj és fejbeszorulási helyek szűkítése	2013.08.30			
8.	Kis mászóka	mászóka	H1215	200600598-4	2007	2011	Nem megfelelő	sérült kötélt levétel	2012.okt.9.			

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	<b>2014. évi fejlesztési elképzelések</b>		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
9.	Fa kosárlabda-palánkkal 2.	labdadobó			1994	2011	megfelelő	rögzítés, csavarfejek lefedése, korrozio megszünt.	2012.okt.9.				
10.	Fa vonat		3422		2006	2011	megfelelő	nincs lerögzítve, korhadrt részek találhatóak	2012.okt.9.				
11.	Mókuserék 1.		SM001	J-3080- L000/801054	2007	2011	megfelelő	korhadrt részek, egy léc nincs megfelelően rögzítve	2012.okt.9.				

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszama vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
12.	Fa ló 1.				1994	2011	Nem megfelelő	elkorhadt, széttrakt	2012.okt.9.	selejt			
13.	Fa ló 2.				1994	2011	megfelelő	felhasadt részek javítása	2012.okt.9.				
14.	Rugós lóhere	rugós hinta	J809	S60014350	2006	2011	megfelelő	fa gyökér javítása	2013.04.10				
15.	Fa repülő				1994	2011	Nem megfelelő	elkorhadt, széttrakt	2012.okt.9.	selejt			
16.	Krokodil				1994	2011	megfelelő	felületek	2012.okt.9.				
17.	Hintaállvány	hintaállvány			2005.	2011.	Nem megfelelő	lezárolás, lebontás		2012.okt.9.			
18.	Kombinált eszköz						Nem megfelelő	levegőtől védés		2012.okt.9.			

sorszám	A játzóteri eszköz megnevezése	A játzóteri eszköz típusa	A játzóteri eszköz cikkszama vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játzóteri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
19.	Fa emelvény						Nem megfelelő	eszelvényes, lebontva		2012.okt.9.			
20.	Lengő gerenda						Nem megfelelő	eszelvényes, lebontva		2012.okt.9.			
21.	Mókuserék 2.						Nem megfelelő	lesek, lebontva		2012.okt.9.			
22.	Mérleghinta						Nem megfelelő	eszelvényes, lebontva		2012.okt.9.			
23.	Mérleghinta		IN 000220- ME 1060	MSZ ENI 1176	2012.	2012.	új beszerzés						
	Torony függeszkedővel										547 244 Ft	147 756 Ft	695 000 Ft
<b>ÖSSZES</b>											547 244 Ft	147 756 Ft	695 000 Ft

Budapest, 2013. október 25..

PH.

Antalics Hajnalka  
intézményvezető



## Játszóteri eszközök nyilvántartása

Intézmény neve:Kőbányai Kékvirág Óvoda

Intézmény címe: 1107. Budapest Kékvirág utca 5.

Játszóteri eszközök száma: 24 Db

sorszám	A játszóteri eszköz megnevezése	A játszóteri eszköz típusa	A játszóteri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játszóteri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
1.	Hintaágy 1	Feinótt hinta	nincs	806.1	1976	1976	megfelel				0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Lovaskocsi	fajáték	nincs	806.2	2002	2002	megfelel						
3.	Rugóskacsa	rugós játék	nincs	806.3	2002	2002	megfelel						
4.	Homokozó 1	homokozó	nincs	806.4	1976	1976	megfelel						
5.	Hinta 1	gumigyűrűs hinta	U6269203101 U6259268601	806.6	2007	2007	megfelel						
6.	Rugós hal	rugós játék	nincs	806.7	2002	2002	megfelel						

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
7.	Polyball 1	labdajáték	nincs	806.9	2002	2002	megfelel						
8.	Homokozó 2	homokozó	nincs	806.10	1976	1976	megfelel						
9.	Rugós bárány	rugós játék		806.14	2002	2002	megfelel						
10.	Homokozó 3	homokozó	nincs	806.17	1976	1976	megfelel						
11.	Homokozó 4	homokozó	nincs	806.19	1976	1976	megfelel	gyepezítés nem sikerült, a föld folyamatosan szétterül					
12.	Csúszdatorony	komplex fajták	U6269203201 U6279207501 U6259268601	806.20	2007	2007	megfelel						

sorszám	A játzóteri eszköz megnevezése	A játzóteri eszköz típusa	A játzóteri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játzóteri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések			
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg	
13.	Homokozó 5	homokozó	nincs	806.22	1976	1976	megfelel	folyamatos homoka utánpótlás szükséges						
14.	Bástyás függőhíd	komplex fajáték		806.25	2012	2012	megfelel							
15.	Rugós állatka	rugós játék	nincs	806.26	2002	2002	megfelel							
16.	Polyball 2	labdajáték	nincs	806.27	2002	2002	megfelel							
17.	Homokozó 6	homokozó	nincs	806.29	1976	1976	megfelel	folyamatos homoka utánpótlás szükséges						
18.	Kisház	fajáték	nincs	806.30	1998	1998	megfelel							
19.	Kötéltánc-pálya	ügyességi játék	nincs	806.31	2002	2002	megfelel	újbol felülvizsgálat szükséges az esési magasságának						

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések			
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg	
20.	Homokozó 7	homokozó	nincs	806.34	1976	1976	megfelel	folyamatos homoka utánpótlás szükséges						
21.	Homokozó 8	homokozó	nincs	806.36	1976	1976	megfelel							
22.	Rugós motor	rugós játék	nincs	806.39	2002	2002	megfelel							
23.	Polyball 3	labdajáték	nincs	806.40	2002	2002	megfelel							
24.	Lengőhíd	ügyességi játék	M6692402870 001	8006 41	2013	2013	megfelel							
25.														
<b>ÖSSZES</b>											0 Ft	0 Ft	0 Ft	

Budapest, 2013. október 28

PH.

.....  
intézményvezető

## Játsszóteri eszközök nyilvántartása

Intézmény neve: Kőbányai Kincskeresők Óvoda

Intézmény címe: 1105 Budapest Mádi u. 4-6.

Játsszóteri eszközök száma: 25 db

sorszám	A játsszóteri eszköz megnevezése	A játsszóteri eszköz típusa	A játsszóteri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játsszóteri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
1.	Fa vonat (színes)	fa játékeszköz	810. 01				nem megfelelő		2012.06.26		0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Oszlop 1.	fa játékeszköz	810. 02				nem megfelelő		2012.06.26				
3.	Homokozó 1.	homokozó	810. 03				nem megfelelő		folyamatban				
4.	Polyball 1.	labdás játék	810. 04				nem megfelelő		2012.06.26				
5.	Mászóka kombináció	mászóka	810. 14				nem megfelelő		folyamatban				
6.	Láncos átjáró	egyensúlyozó játék	810. 05				nem megfelelő		2012.07.19				
7.	Hinta állvány	hinta					nem megfelelő			2012.06.18			
8.	Favonat 1	fa játékeszköz	810. 08				nem megfelelő		2012.06.27				

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések			
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg	
9.	Polyball 2	labdás játék	810. 09				nem megfelelő		2012.06.26					
10.	Oszlop 2	fa játékeszköz	810. 10				nem megfelelő			2012.05.30				
11.	Homokozó 2	homokozó	810. 11				nem megfelelő		folyamatban					
12.	Favonat 2	fa játékeszköz	810. 12				nem megfelelő		2012.06.27					
13.	Favonat 3	fa játékeszköz	810. 13				nem megfelelő		2012.06.27					
14.	Rugós lóhere 1	rugós hinta	810. 14				nem megfelelő		2012.06.26					
15.	Rugós lóhere 2	rugós hinta	810. 15				nem megfelelő		2012.06.26					
16.	Terepcsúszda bal	csúszda	810. 16				nem megfelelő		folyamatban					
17.	Terep mászófal	mászó eszköz	810. 17				megfelelő							
18.	Terepcsúszda jobb	csúszda	810. 18				nem megfelelő		folyamatban					
19.	Homokozó 3	homokozó	810. 19				nem megfelelő		folyamatban					

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszama vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések			
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg	
20.	Oszlop 3	fa játékeszköz	810. 20				nem megfelelő		2012.06.28					
21.	Polyball 3	labdás játék	810. 21				nem megfelelő		2012.06.26					
22.	Rugós lovacska	rugós hinta	810. 22				új telepítés							
23.	Rugós delfin	rugós hinta	810. 23				új telepítés							
24.	Rugós oroslán	rugós hinta	810. 24				új telepítés							
25.	Kisház	fa játékeszköz	810. 25				nem megfelelő		2013.04.19					
<b>ÖSSZES</b>											0 Ft	0 Ft	0 Ft	

Budapest, 2013. október 25.

PH.

Gajdics Józsefné  
intézményvezető

## Játzótéri eszközök nyilvántartása

Ikt: III/155/2013

Intézmény neve: Kőbányai Kiskakas Óvoda  
 Intézmény címe: 1104 Budapest, Mádi utca 86-94.  
 Játzótéri eszközök száma: 40

sorszám	A játzótéri eszköz megnevezése	A játzótéri eszköz típusa	A játzótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játzótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	Hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések			
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg	Eszköz megnevezése
1.	Torony rámpával	mászó	811. 01		1994	1994	Nem megfelelő	Korhadt, korlát mozog	2010/2012	2012.08.08				
2.	Polyball 1	labdadobó	811.02		2007	2007	Megfelelő							
3.	Sátor mászóka	játzósátor	811. 03		1972	1972	Nem megfelelő	Rozsdás, fejbeszorulási hely		2012.08.08				
4.	Játzósóház 1		811. 04		1994	1994	Nem megfelelő	Repedt gerenda	javítása folyamatban					
5.	Homokozó 1		811. 05		1972	1972	Nem megfelelő	Kiálló fagyókér	javítása folyamatban					
6.	Játzósóház 2		811. 06		1994	1994	Nem megfelelő	Repedt gerenda	javítása folyamatban					
7.	Rugós mérleghinta kék	mérleghinta	811. 07		2008	2008	Megfelelő	Javitott	2012.11 hó					



sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	Hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések			
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg	Eszköz megnevezése
8.	Rugós csibe	Rugós hinta	811. 08	0273/06	2007	2007	Megfelelő	Javitott	2012.11 hó					
9.	Homokozó 2		811. 09		1972	1972	Részben megfelelő	Kisház betonszegély akadály	javítása folyamatban					
10.	Homokozó 3		811. 10		1972	1972	Részben megfelelő	Betonjárda szegély veszélyes	javítása folyamatban					
11.	Kétülékes hinta lapos ülőkékkel	Lengő hinta	811. 11	SZ-S-HU 001-006-0801	2011.dec. 11.	2011.dec. 11.	Megfelelő							
12.	Polyball 2	labdadobó	811. 12	0273/06	2007	2007	Megfelelő							
13.	Kölyök csúszda piros		811. 13		2007	2007	Nem megfelelő	Lyukas gumilap	javítása folyamatban					
14.	Polyball 3	labdadobó	811. 14	0273/06	2007	2007	Megfelelő							
15.	Fémvázcsónak		811. 15		1972	1972	Nem megfelelő			2012. 10 hó				
16.	Böske a csirke	Rugós hinta	811. 16	S60011243	2006.dec. 01	2006.dec. 01	Részben megfelelő	Lábtámasz kiáll						

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	Hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések				
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg	Eszköz megnevezése	
17.	Homokozó 4		811. 17		1972	1972	Nem megfelelő	Kisház betonszegély akadály							
18.	Játszóház 3		811. 18		1972	1972	Nem megfelelő	Tető sérült	javitása folyamatban						
19.	Forgóhinta	Hinta	811. 19		2008	2008	Megfelelő		javitva						
20.	Hintaállvány	Hintaállvány	811. 20		1972	1972	Nem megfelelő			2012.08. hó					
21.	Házikó mászóka	játszósátor	811. 21		1972	1972	Részben megfelelő	Nincs alatta gumitégla	javitása folyamatban						
22.	Lengő ló 1 jobb old.	Hinta	811. 22		1994	1994	Nem megfelelő			2012.08.08					
23.	Sátor mászóka fehér	játszósátor	811. 23		1972	1972	Részben megfelelő	Nincs alatta gumitégla	javitása folyamatban						
24.	Lengő ló bal old.	Hinta	811. 24		1994	1994	Nem megfelelő		2012.aug.12	2012.08.08					
25.	Torony csúszdával	csúszda	811. 25	MB-2-080	1994	1994	Megfelelő		2013.10. hó						
26.	Fa lovaskocsi	Fa játék	811. 26		1994	1994	Nem megfelelő		javitása folyamatban	2012.08.08					

sorszám	A játzóteri eszköz megnevezése	A játzóteri eszköz típusa	A játzóteri eszköz cikkszama vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játzóteri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	Hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések				
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg	Eszköz megnevezése	
27.	Polyball 4	labdadobó	811. 27	0273/06	2007	2007	Megfelelő								
28.	Fa vonat	Közlekedési játék	811. 28		1994	1994	Nem megfelelő			2012.08.08					
29.	Homokozó asztallal	Homokozó	811. 29		1972	1972	Részben megfelelő	Rozsdás	javítása folyamatban						
30.	Rugós mérleghinta piros	mérleghinta	811. 30		2008.	2008.	Megfelelő		2012.11.21						
31.	Rámpa	ladbagurító	811. 31		1994	1994	Nem megfelelő			2012.08.08					
32.	Nyújtó	sportszer	811. 32		1974	1974	Részben megfelelő	Rozsdás	javítása folyamatban						
33.	Hév	Játszó közlekedési eszköz	811. 33		1974	1974	Megfelelő		javítva	2013.03. hó					
34.	Lengő ló 3	hinta	811. 34		1994	1994	Nem megfelelő			2012.08.08					
35.	Rugós mérleghinta kutyás	hinta	811. 35		2005.máj. 01	2005.máj. 01	Részben megfelelő	Fogantyú és lábtámasz kiáll							
36.	Homokozó 5	Homokozó	811. 36		1972	1972	Részben megfelelő	Közeli csatornafédél	javítása folyamatban						

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	Hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések			
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg	Eszköz megnevezése
37.	Fém mászóka fehér	mászóka	811. 37		1972	1972	Részben megfelelő	Nincs alatta gumitégla	javítása folyamatban					
38.	Homokozó 6	Homokozó	811. 38		1972	1972	Megfelelő		2012.aug.12					
39.	Kölyök csúszda sárga	csúszda	811. 39		2007	2007	Megfelelő		2012.11. hó					
40.	Polyball 5	labdadobó	811. 40	0273/06	2007	2007	Megfelelő							
41.	Fa hintaállvány	Hinta tartó állvány	811. 41		1997	1997	Nem megfelelő			2012.aug.12				
42.	Polyball 6	labdadobó	811. 42	0273/06	2007	2007	Megfelelő							
43.	Lengő ló 4	hinta	811. 43		1994	1994	Nem megfelelő			2012.08.08				
44.	Fém villamos	Játszó villamos	811. 44		1972	1972	Megfelelő		2013.03. hó					
45.	Homokozó 7	Homokozó	811. 45		1972	1972	Részben megfelelő	Közeli járda						
46.	Csúszda zöld	csúszda	811. 46		2007	2007	Részben megfelelő	Lyukas gumilap	javítása folyamatban					
47.	Rugós tyúk	hinta	811. 47		2008	2008	Megfelelő							

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés időpontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	Hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések				
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg	Eszköz megnevezése	
48.	Homokozó 8	homokozó	811. 48		1972	1972	Megfelelő								
49.	4 sz. rugós mérleg hinta	mérleghinta	811. 49	S60014350	2008	2008	Megfelelő		2012.11.21						
50.	Homokozó asztallal	Homokozó	811. 50		1972	1972	Megfelelő		2013.10. hó		288 329 Ft	106 641 Ft	394 970 Ft	Játzóvár	
51.	Polyball 7	labdadobó	811. 51	0273/06	2007	2007	Megfelelő				305 943 Ft	113 157 Ft	419 100 Ft	Fészek- hinta	
52.	Kétüléses hinta lapos ülőkékkel	hinta	811. 52	U6 2692031 01	2009	2009	Részben megfelelő	Beton- szegély			219 000 Ft	81 000 Ft	300 000 Ft	Játzóesz- közök telepítése	
53.	Lengő ló 5	hinta	811. 53		1994	1994	Nem megfelelő			2012.10 hó	109 500 Ft	40 500 Ft	150 000 Ft	4-es számú Játzóház felújítása	
54.	Sátor mászóka fehér	játzószátor	811. 54		1972	1972	Részben megfelelő	Közeli tujasor	2012.aug.12		109 500 Ft	40 500 Ft	150 000 Ft	6-os számú Játzóház felújítása	
<b>ÖSSZES</b>											1 032 272 Ft	381 798 Ft	1 414 070 Ft		

## Játszótéri eszközök nyilvántartása

Intézmény neve: Kőbányai Mászóká óvoda  
 Intézmény címe: 1105 Bp. Ászók u 1-3  
 Játszótéri eszközök száma: 13

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkelszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés időpontja	A használtabb vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja (ha volt)	A bontás időpontja (ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
1.	Homokozó I.						nem megfelelő	repedés		2013. ápr.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Homokozó II.						megfelelő						
3.	Homokozó III.						nem megfelelő	repedés					
4.	Homokozó IV.						nem megfelelő	repedés					
5.	Homokozó V.						megfelelő						
6.	Homokozó VI.						nem megfelelő	repedés		2013. ápr.			
7.	Hintaállvány	udvari					nem megfelelő	balesetveszély	2013.03.				
8.	Kombináli eszköz csúszdával, mászóháloval és függész-kodóval	udvari			2008.05.08	2008.oct	nem megfelelő	balesetveszély		2012.08.			
9.	Mászófal kétlével	udvari			2008.03.20		nem megfelelő	balesetveszély	2013.03.				
10.	Bástya függőlúd	udvari			2006.12.20		nem megfelelő	balesetveszély		2012.08.			
11.	Rugós csibe	udvari			2006.12.15		nem megfelelő	alapozás	2012.10.				
12.	Rugós ló	udvari			2006.12.15		nem megfelelő	alapozás	2012.10.				
13.	Kétfélcémpálya	udvari	P/239		2008.03.20		nem megfelelő	ütéscsillap	2012.10.				
14.	Timo babaház 1-2	udvari	1530	SZ-S-DE001	2011.10.13	2011.oct	megfelelő						
15.	1908Vár VI	udvari	1212	C-2047 20-2	2012.11.15	2013.jan	új telepítés						
16.	Rugós mérleghiina				2006.12.08		javíthatatlan	eltört	2010.09.01	2012.febr			
17.													
18.													
19.	Mászóvár tervezett										1 019 685 Ft	275 315 Ft	1 295 000 Ft
20.													
21.													
22.													
23.													
24.													
25.													
26.													
27.													
<b>ÖSSZEN</b>											1 019 685 Ft	275 315 Ft	1 295 000 Ft

## Játészótéri eszközök nyilvántartása

Intézmény neve: Kőbányai Mocorgó Óvoda  
 Intézmény címe: 1101 Budapest Kőbányai út 30  
 Játészótéri eszközök száma: 21 db

sorszám	A játészótéri eszköz megnevezése	A játészótéri eszköz típusa	A játészótéri eszköz cikkszama vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés időpontja	A használatba vétel időpontja	A játészótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
1.	Rugós lóhere		Rsz.519	06-679 REV1	2007.04.01	2007	nem megfelelő	Csavarfejek és a csavaranyák nincsenek lefedve			20 000 Ft	5 400 Ft	25 400 Ft
2.	Láncos átjáró				2002.09.07	2002	nem megfelelő			2012	220 000 Ft	59 400 Ft	279 400 Ft
3.	Lengőló				1995	1995	nem megfelelő	A felhasadt fa gerendáról a csapadékvíz nem tud akadálytalanul lefolyni. A fa alkatrészekeken korhadt részek találhatók. A lengőló teste és fejrésze között ujjösszenyomó helyek vannak. Az alapozás kialakítása nem megfelelő, az alapbeton kiáll a felületből. Kiálló szög, hegyes és éles részek találhatók a felületen. Az egyik kapaszkodó eltört, ezért kiesik. A fogantyú kiáll a gyűrűs idomszer külső élén túl.			98 000 Ft	26 460 Ft	124 460 Ft

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések			
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg	
4.	Homokozó1						megfelelő							
5.	Indián sátor				1995	1995	nem megfelelő	Erősen rozsdás, korrodált eszköz, ujj, -és fejbeszorulási helyek találhatóak, fa alkatrészben korhadt részek			137 160 Ft	37 040 Ft	174 200 Ft	
6.	Homokozó2						nem megfelelő	Szegély minősége nem megfelelő, beton szegély bontása, gumitéglal lerkása			200 000 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft	
7.	Rugós hordó	KU 0237	60011455	2008.01.09	2008	2008	nem megfelelő	Az esési térben veszélyes akadály a kiálló gyökér			100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft	
8.	Lovas mérleghinta	Rsz.700-04	PG0377	2007.04.01	2007	2007	nem megfelelő	A fogantyú éa a lábtámasz kiáll, csavarréteget fedő kupakok hiányoznak			20 000 Ft	5 400 Ft	25 400 Ft	
9.	Lengő ló 2				1995	1995	nem megfelelő	Hegyes éles részek találhatóak az eszközön, lengő ló teste és fejrésze között ujjösszenyomó helyek vannak			70 000 Ft	18 900 Ft	88 900 Ft	
10.	Fém házikó				1995	1995	nem megfelelő	Hegyes , éles részek találhatóak az eszközön, rozsdásodás			137 160 Ft	37 040 Ft	174 200 Ft	
11.	Faház 1				1995	1995	nem megfelelő	A fa alkatrészekben korhadt részek találhatóak, hegyes, éles részek találhatóak, fejbeszorulási helyek			50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft	



sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés időpontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
12.	Fa rugós eszköz				1995	1995	nem megfelelő	A fejrész nincs megfelelően rögzítve, érdes felületek találhatóak az eszközön az alapozás kialakítása nem megfelelő, az alapbeton a játéksíkon van			70 000 Ft	18 900 Ft	88 900 Ft
13.	Lengő ló 3				1995	1995	nem megfelelő	A felhasadt fa gerendáról a csapadékvíz nem tud akadálytalanul lefolyni. Hegyes éles részek találhatóak az eszközön. A lengő ló teste és fejése között ujjösszenyomó helyek vannak. Az alapozás kialakítása nem megfelelő, az alapbeton kiáll a felületből. A fogantyú kiáll a gyűrűs idomszer külső élén túl.			70 000 Ft	18 900 Ft	88 900 Ft
14.	Lovas mérleghinta		Rsz. 700-04	PG0375	2007.04.01	2007.	nem megfelelő	A csavarréteget fedő kupakok hiányoznak. A fogantyú és a lábtámasz kiáll a gyűrűs idomszer külső élén túl.			20 000 Ft	5 400 Ft	25 400 Ft
15.	Homokozó 3						megfelelő						

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések			
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg	
16.	Kétüléses hinta			MB-1-080-L-00/801023/H-3			nem megfelelő	A csavarvéget fedő kupakok hiányoznak. A hintalábakat összekötő alakatrész állásra alkalmas, esési tere keresztezi a hinták esési terét. Az útécscsillapító homokfelület mérete nem megfelelő. Az útécscsillapító termett talaj nem megfelelő tulajdonságú az eszköz szabadesési magasságához.			75 000 Ft	20 250 Ft	95 250 Ft	
17.	Forgóhinta		710131001	S60026200	2011.11.13	2012.03.01	megfelelő							
18.	Faház 2				1995	1995	nem megfelelő	Kiálló szögek, hegyes és éles részek találhatóak a felületen, mert az oldalfa több helyen kitért			50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft	
19.	Rugós kacska		RSZ630-04	PG0377	2007.04.01	2007	nem megfelelő	A csavarvéget fedő kupakok hiányoznak A fogantyú és a lábtámasz kiáll a gyűrűs idomszer külső élén túl. A fugarész nincs megfelelően rögzítve. Az esési térben veszélyes akadály a csatornafedél			20 000 Ft	5 400 Ft	25 400 Ft	

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés időpontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
20.	Torony csuszdával és mászóhálóval			U62692032-4	2008.04.30	2008	nem megfelelő	A csuszdatest nem felel meg a szabványban előírt kialakításnak. A mászóhálónál lévő két emelvénybejáratnál a mellvéden lévő nyílás szélessége nem megfelelő. A csuszda és a kapaszkodók nincsenek megfelelően rögzítve. A csuszdatest a beülési helynél elrepedt Hegyes és éles részek találhatók az eszközön. Az eszközön fejbeszorulási hely található A csavarréteget fedő kupakok hiányoznakAz ütés csillapító felület mérete nem megfelelő. Az ütés csillapító termett talaj és gumilap nem megfelelő tulajdonságú az eszköz szabadesés magasságához. A csuszda eséséi terében veszélyes akadály a betonszegély			250 000 Ft	67 500 Ft	317 500 Ft

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
21.	Mozdony				1995	1995	nem megfelelő	A fa alkatrészben korhadt részek található. Az egyik kerék kitért. Kiálló csavarvégék és szögek, hegyes és éles részek található. A kocsioldalfala és az egyik kaapszkodó nincs megfelelően rögzítve. Sz. eszközön ujj- és fejbeszorulási helyek található. Az ütécscillapító termett talaj nem megfelelő tulajonságú az eszköz szabadesési mgasságához.			169 000 Ft	45 630 Ft	214 630 Ft
22.	Játktároló faház				2002	2002		Tetejének javítása, horganyzott trapézlemezzel			50 000 Ft	13 500 Ft	63 500 Ft
23.	Beton ülőke							Beton ülőke felszedése					
<b>ÖSSZES</b>											1 826 320 Ft	493 120 Ft	2 319 440 Ft

## Játszótéri eszközök nyilvántartása

Intézmény neve: Kőbányai Rece-lice Óvoda  
 Intézmény címe: 1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.  
 Játszótéri eszközök száma: 10

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszama vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
1.	Kombinált vár csúszdával, átjáróval	kombinált		28 204 036 001	2007.06.20	2007.06.20	Nem megfelelő	Csúszdatest nem felel meg a szabványnak. A felhasadt fa elemekről a csapadékvíz nem tud akadálytalanul lefolyni. A láncok csatlakozó karikái a szabvány előírásnak nem felelnek meg. A járólécek összecsapódnak, ezért ujjösszenyomó helyek keletkeznek. A csúszdatest a beülésnél elrepedt. Hegyes és éles részek található az eszközön a faanyag sérülése miatt. Az ütécscillapító termett talaj nem megfelelő tulajdonságú az eszköz szabadesés magasságához. (Megjegyzés: Nem termett talajvan, hanem homokágy)			Egyensúlyozó hajlított korlással: 15 0.000,-	40.500,-	190.500,-

sorszám									2014. évi fejlesztési elképzelések				
	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
2.	Hinta	hinta		U6 2692031 01	2008.05.15	2008.05.15	Nem megfelelő	A hintaulókek függesztékei kilazultak (mozognak). A 8 mm-nél jobban kiálló csavarfejek és csavaranyák nincsenek lefedve.	2012.		Négyülésees rugós játék: 193.600,-	52.272,-	245.872,-
3.	Korforgó	forgó		TÜV-A-MHF/SF-1/0	2008.05.15	2008.05.15	Megfelelő						

sorszám												
A játszótéri eszköz megnevezése												
A játszótéri eszköz típusa												
A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma												
A tanúsítvány száma												
A telepítés idő pontja												
A használatba vétel időpontja												
A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)												
hiba területe		A kötélpálya nem vizsgálható, az ellenőrzés időpontjában le volt lakatolva. A láncok csatlakozó karikái a szabvány előírásainak nem felelnek meg. A lépcsős feljáró és az emelvény között ujjösszenyomó hely van. A függeszkedő szabad tere nem megfelelő méretű. A kapaszkodók felett legalább 300 mm szabad tér szükséges. Az eszközön nyakbeszorulási hely található. A felhasadt fa elemekről a csapadékvíz nem tud akadálytalanul lefolyni. Az ütéscsillapító felület mérete nem megfelelő. Az ütéscsillapító termett talaj nem megfelelő.										
A javítás időpontja ( ha volt)												
A bontás időpontja ( ha volt)												
<i>2014. évi fejlesztési elképzelések</i>												
a telepítendő eszköz nettó ára												
Áfa												
bruttó összeg												
4.	Vár függeszkedővel, kötélátjáróval és kötélpályával kombinált	U6 2792300 01	2007.06.25	2007.06.25	nem megfelelő							

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések			
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg	
5.	Homokozó	homokozó			2009.07.25	2009.07.25	Megfelelő							
6.	Kisház	szerepjátszó			2011.06.21	2011.06.21	Nem megfelelő	Hegyes és éles elemek (kampók) található az eszközön. Az eszközön fejbeszorulási helyek találhatóak.	2012.					
7.	Torony csúszdával	kombinált			2003.	2003	Nem megfelelő	Nagyon sok hibája volt, hogy ne írjam le.		Lebontva: 2012.09. 22. én és leselezteztük : 2012.09.27. én				
8.	Hatszög mászóka	kombinált			2009.07.25	2009.07.25	Nem megfelelő	A függeszkedő szabad tere nem megfelelő méretű. A kapaszkodók felett legalább 300 mm szabad tér szükséges. A láncok csatlakozó karikái a szabvány előírásának nem felelnek meg. Az eszköz lábának egyik rögzítőcsavarja eltört (hiányzik). Az utéscsillapító gumilap nem megfelelő						
9.	Fa egyensúlyozó			700385120	2011.09.30	2011.09.30	Megfelelő							



sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszama vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések			
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg	
10.	Lengő alagút		VT0000100008		2013.09.06	2013.09.06								
11.														
27.														
<b>ÖSSZES</b>											343.600,-	92.772,-	4363.372,-	

Budapest, 2013. október 25.

PH.

Gönczölné Ólbey Eleonóra  
intézményvezető

## Játészteri eszközök nyilvántartása

Intézmény neve: Kőbányai Zsivaj Óvoda 218.

Intézmény címe: 1108 Budapest Zsivaj u. 1-3.

Játészteri eszközök száma: 27 db

sorszám	A játészteri eszköz megnevezése	A játészteri eszköz típusa	A játészteri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés időpontja	A használatba vétel időpontja	A játészteri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja (ha volt)	A bontás időpontja (ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bontó összeg
1	Polyball 1	JP-078-6	RIB 001/S Óvodai	0273/06	2007.04.04	2007.04.04	Megfelel				0 Ft	0 Ft	0 Ft
2	Csúszda	CS-1	ACER Bt.		2003.08.27	2003.08.27	Nem felel meg	A korlát nem megfelelő magasságban van.	A vezető megbízása alapján a kertész-karbantartó folyamatosan javítja az eszközt.				
3	Hinta 1						Nem felel meg	A hinták cserélhetők.					
4	Egyensúlyozó gerenda 1						Nem felel meg	Eszköz rögzítése nem megfelelő.	A vezető megbízása alapján a kertész-karbantartó folyamatosan javítja az eszközt.				
5	Kombinált vár mászóruddal,létramászókkal	O369	épülettartozék		2003.08.27	2003.08.27	Nem felel meg	Elkorhadt, balesetveszélyes.		Bontás időpontja: 2012.08.17. SELEJTEZÉS 2012.09.14.			
6	Homokozó 1						Megfelel						
7	Rugós lóhere 1 (Hullócsillag)	JP-074-6	Hullócsillag rugós libikóka kódszám: J809	S 600 1 4350	2007.04.04	2007.04.04	Megfelel						
8	Hinta 2						Nem felel meg	A hinták cserélhetők.					
9	Polyball 2	JP-078-6	RIB 001/S Óvodai	0273/06	2007.04.04	2007.04.04	Megfelel						
10	Homokozó 2						Megfelel						
11	Egyensúlyozó gerenda 2						Nem felel meg	Korhadt, balesetveszélyes	A vezető megbízása alapján a kertész-karbantartó folyamatosan javítja az eszközt.				
12	Ökrösszekér 1	O376	épülettartozék		2003.08.27	2003.08.27	Nem felel meg	Nyakbeszorulási helyek találhatóak, balesetveszély	A vezető megbízása alapján a kertész-karbantartó folyamatosan javítja az eszközt.				
13	Csúszdás emelvény	O368	épülettartozék		2003.08.27	2003.08.27	Nem felel meg	Nincs megfelelően rögzítve, beszorulási helyek, korlát hiánya, balesetveszély.	A vezető megbízása alapján a kertész-karbantartó folyamatosan javítja az eszközt.	Bontás időpontja: 2012.08.17. SELEJTEZÉS 2012.09.14.			
14	Fa létrás mászóka (Gula mászóka)		épülettartozék				Nem felel meg	A létrafokok nincsenek biztosítva, elmozdulás ellen, fejbeszorulási helyek, balesetveszély.	A vezető megbízása alapján a kertész-karbantartó folyamatosan javítja az eszközt.				
15	Hinta 3						Nem felel meg	A hinták cserélhetők.					
16	Csúszdás vár (dírtorony)	O370	épülettartozék		2003.08.27	2003.08.27	Nem felel meg	A csúszdatest nem felel meg a szabványi előírásnak. A faanyagokon repedések vannak, éles élek találhatóak az eszközön. Balesetveszély.	A vezető megbízása alapján a kertész-karbantartó folyamatosan javítja az eszközt.	Bontás időpontja: 2012.08.17. SELEJTEZÉS 2012.09.14.			
17	Láncos átjáró(görgős járó)	O378	épülettartozék		2003.08.27	2003.08.27	Nem felel meg	A láncok a szabvány előírásoknak nem felelnek meg, túlnyúló kapaszkodók, éles élek, balesetveszély.	A vezető megbízása alapján a kertész-karbantartó folyamatosan javítja az eszközt.				
18	Homokozó 3						Megfelel						
19	Polyball 3	JP-078-6	RIB 001/S Óvodai	0273/06	2007.04.04	2007.04.04	Megfelel						
20	Egyensúlyozó gerenda 3						Nem felel meg	Elkorhadt, balesetveszélyes.	A vezető megbízása alapján a kertész-karbantartó folyamatosan javítja az eszközt.				

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszama vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések			
											a telepítendő eszköz nettó ára	Afa	bruttó összeg	
21.	Faház						Nem felel meg	Nyakbeszorulási helyek találhatók, kiálló szögek, ücsk, élek, balesetveszély.	A vezető megbízása alapján a kertész-karbantartó folyamatosan javítja az eszközt.					
22.	Ökrösszekér 2	O377	épülettartozék		2003.08.27	2003.08.27	Nem felel meg	Nyakbeszorulási helyek találhatók, balesetveszély.	A vezető megbízása alapján a kertész-karbantartó folyamatosan javítja az eszközt.					
23.	Fészek hinta	ABC-TEAM Gmbh/S/AJO ABC-TEAM Kft. / 730012236	Madárfészek hintaállványon	SZ-S-HU001-034-0811	2011.09.30	2011.09.30	Új telepítés							
24.	Rugós löhere 2 (Hullócsillag)	JP-074-6	Hullócsillag rugós libikóka kódszám: J809	S 600 1 4350	2007.04.04	2007.04.04	Megfelel							
25.	Egyensúlyozó gerenda 4						Nem felel meg	Elkorhadt, balesetveszélyes	A vezető megbízása alapján a kertész-karbantartó folyamatosan javítja az eszközt.					
26.	Farepülő	O375			2003.08.27	2003.08.27	Nem felel meg	Gombás, korhadt, balesetveszélyes	A vezető megbízása alapján a kertész-karbantartó folyamatosan javítja az eszközt.					
27.	Hinta 4						Nem felel meg	A hinták cserélhetők.						
28.	Polyball 4	JP-078-6	RIB 001/S Óvodai	0273/06	2007.04.04	2007.04.04	Megfelel							
29.	Homokozó 4						Megfelel							
30.	Kombinált eszköz csúzdával (1. udvari)	Mediterrán Plus	Mediterrán vár Panther-Pro Kft.	U6 2592686 01	2008.04.25	2008.04.25	Nem felel meg	Csúzdatest nem felel meg a szabványban előírt kialakításnak.	A vezető megbízása alapján a kertész-karbantartó folyamatosan javítja az eszközt.					
31.	2014-ben szeretném pótolni a lebontott kombinált játszószerkezeinket. Úgy gondolom, érdemesebb jó minőségű, sokáig tartós játszószerkezetre beruházni. Csúzdás, mászófalas eszközt bontottak le az udvarunkon, így ilyen eszközöket vásárolnék. Nagyon jó óvodás korosztálynak megfelelő eszközöket találtam a SATERNUS cég termékei között. Sajnos árat, csak személyesen árulnak el, konkrét rendelés esetén. Annyit tudtam meg, hogy 600 ezer és 1 millió forint között vannak az árak. Alapítványi pénzből már pótoltam egy mászókat mely 680 ezer Ft-ba került. Nagyon időszerű lenne a homokozóban a homok cseréje, mely az én esetemben négy homokozót jelent összesen 16 m <sup>3</sup> .										1 db kombinált vármászóka: Brzedszkolal-10002	800 000 Ft	216 000 Ft	1 016 000 Ft
32.											1 db hatszögű homokozó tetővel (2 m)-10017	600 000 Ft	162 000 Ft	762 000 Ft
33.											Mozdony közepes széles. 27 m/ hossz. : 3.48 mag: 2.59.	400 000 Ft	108 000 Ft	508 000 Ft
34.											Piramida midi köteles mászófal 3.5 - 46412	800 000 Ft	216 000 Ft	1 016 000 Ft
<b>ÖSSZESEN</b>											2 600 000 Ft	702 000 Ft	3 302 000 Ft	

Budapest, 2013. október 21.

PH.

Babics Attiláné  
intézményvezető

## Játszótéri eszközök nyilvántartása

Intézmény neve: Kőbányai Bem József Általános Iskola

Intézmény címe: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.

Játszótéri eszközök száma: 7 db

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés időpontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja (ha volt)	A bontás időpontja (ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
1.	Homokozó	közterületi	A1-A2	T/087/2006	2009.09.09	2009.09.09	megfelelő	1176-1:4.2.5. Hegyes és éles részek találhatóak a szegélyen.	2012.09.26		0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Mérleghinta I	közterületi		T/086/2006.	2009.09.09	2009.09.09	megfelelő	1176-1:4.2.5. Az egyik ülőke sérült (letört a fele). 1176-1:4.1.3. A felhasadt fa gerendáról a csapadékvíz nem tud akadálytalanul lefolyni. 1176-1:4.2.5. Hegyes és éles részek találhatóak az eszközön. 1176-6.4.10. Az ülőke és a talaj közötti szabad tér kevesebb mint 230mm.	2012.09.26				
3.	Mérleghinta 2.	közterületi		T/086/2006.	2009.09.09	2009.09.09	megfelelő	1176-1:4.2.14. A fogantyúk nincsenek megfelelően rögzítve (mozognak). 1176-1:4.2.14. Az alapozás nem megfelelő az alapbeton kiáll a felületből. 1176-1:4.2.5. Hegyes és éles részek találhatóak az eszközön. 1176-6.4.10. Az ülőke és a talaj közötti szabad tér kevesebb mint 230 mm.	2012.09.26				

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszama vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Afa	bruttó összeg
4.	Kétüléses hinta (lapos ülőkékkel)	közterületi	HO 11112-R	T/021/2011	2011.11.29	2011.11.29	megfelelő	1176-1:4.2.5. Hegyes éles részek találhatók az állványon a repedések miatt. 1176-1:4.2.5. A csavarvéget fedő kupak hiányzik az ülőke aljáról. 1176-1:4.2.2.2. A hintaülőkék függesztékei kilazultak (mozognak) 1176-1:4.2.8.4. Az esési térben veszélyes akadály a betonszegély (elől-hátul)	2012.09.26				
5.	Jeti Triál nyújtó	Triál	4413 M.R	NAT/6 0018/2002.	2009.08.30	2009.08.30	megfelelő	1176-1:4.2.2.2. Az eszköz stabilitása nem megfelelő. 1176-1:4.2.14. Az alapozás kialakítása nem megfelelő, az alapbeton kiáll a felületből. 1176-1:4.2.14. Az egyik nysújtórúd nincs megfelelően rögzítve (mozog). 1176-1:4.5.5. Hegyes éles részek találhatók az eszközön. 1176-1:4.2.8.5.2. Az ütécscillapító termet talaj nem megfelelő tulajdonságú az eszköz szabadesés magasságához. 1176-1: 4.2.8.4. Az esési térben veszélyes akadály a faszegély	2012.09.26				

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszám vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés időpontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja (ha volt)	A bontás időpontja (ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések			
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg	
6.	Mászótorony tűzoltóruddal		H 1214/2.	T/029/2/2005.	2010.03.22	2010.03.22	megfelelő	1176-1:4.2.8.2.4. Az ütéscsillapító felület mérete nem megfelelő. 1176-1:4.2.8.5.2. Az ütéscsillapító homok rétegvastagsága nem megfelelő. 1176-1:4.2.8.5.2. Az ütéscsillapító termett talaj nem megfelelő tulajdonságú az eszköz szabadesés magasságához. 1176-1:4.2.8.4. Az esési térben veszélyes akadály a faszegély. (minden oldalon). 1176-1:4.2.14.A mászófal kapaszkodói nincsenek megfelelően rögzítve mozognak. 1176-1:4.2.5. A csavarvéget fedő kupakok hiányoznak	2012.09.26					

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszama vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
7.	Erőd két toronnyal	Montecristo	Erőd A	T/088/2/2006.	2009.10.07	2009.10.07	megfelelő	1176-1:4.1.3. A felhasadt fa gerendáról a csapadék víz nem tud akadálytalanul lefolyni. 1176-1:4.2.5. Hegyes éles részek találhatók az eszközön. 1176-1: 4.2.5. A csavarvéget fedő kupakok hiányoznak. 1176-1:4.2.5. Amm-nél jobban kiálló csavarfejek és csavaranyák nincsenek lefedve. 1176-1: 4.2.5. A lekerekítés sugara nem megfelelő. 1176-1:4.1.5. A csúzdatest a beülési helynél repedt. 1176-1: 4.2.14. A csúzdatest és a létra feletti korlát nincs megfelelően rögzítve. 1176-1: 4.2.5. A mászórámpa kötele jjiányzik, ezért a kötél pontjainál 1176-1:4.2.7.6. ujjbeszorulási hely található. 1176-3: 4.3.2. A mellvéd nyílása szélesebb, mint a csúzási pálya. 1176-3: A csúzdatest nem felel meg a szabványban előírt kialakításnak. 1176-1:	2012.09.26				
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
<b>ÖSSZES</b>											0 Ft	0 Ft	0 Ft

Budapest, 2013. október 25.

PH.

.....  
intézményvezető

## Játszótéri eszközök nyilvántartása

Kőbányai Fekete István Általános Iskola

1108. Budapest. Harmat utca 196-198

Játszótéri eszközök száma: 8 db

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszama vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
1.	Mászógúla		EF13310/A	T/018/1		2010	megfelel				0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.				2010		15.ápr							
3.	MOKI												
4.	ötszögű	MF-20	MSZEN1176										
5.			1	M6299	2009	2010	megfelel						
6.				2258	20.máj	24.márc							
7.	kombinált	704.3	MSZEN1176	JKV-									
8.	mászóka		1	Bp.10-704	2011.	2011	megfelel						





sorszám	A játzóteri eszköz megnevezése	A játzóteri eszköz típusa	A játzóteri eszköz cikkszama vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játzóteri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések			
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg	
23.														
24.														
25.														
26.														
27.														
<b>ÖSSZES</b>											0 Ft	0 Ft	0 Ft	

Budapest, 2013. október .....

PH.

.....  
intézményvezető

## Játszótéri eszközök nyilvántartása

Intézmény neve: Kőbányai Harmat Általános Iskola

Intézmény címe: 1104 Budapest, Harmat u. 88.

Játszótéri eszközök száma: 3 db

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszama vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
1.	Fort torony	csúszda,torony	Fort/B2	T/021/4/2006		2008. június	megfelelő		2012. április		0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Homokozó 1.	homokozó	5472-4-03-18			2009	megfelelő						
3.	Homokozó 2.	homokozó	5472-4-03-18			2009	megfelelő		2012. április				
<b>ÖSSZES</b>											0 Ft	0 Ft	0 Ft

Budapest, 2013. október 22.

PH.

.....  
intézményvezető

## Játészótéri eszközök nyilvántartása

Intézmény neve: Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola 309

Intézmény címe: 1105 Budapest, Kápolna tér 4.

Játészótéri eszközök száma: 3 saját, 3 idegen

sorszám	A játészótéri eszköz megnevezése	A játészótéri eszköz típusa	A játészótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játészótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
1.	Fűzér játészóvár		4030/C-6	T/066/3/2 010	2011.11.15	2011.11.15	részben megfelelő	csavarok hiányoznak	folyamatban		0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Kombinált csúzdaház rámpával		HO 1220/1/B	T/042/1/2 010	2011.11.15	2011.11.15	részben megfelelő	kapaszkodó hiányzik	folyamatban				
3.	Kétüléses hinta						nem megfelelő						
4.	homokozó	713.07	Kőrösi tulajd.				megfelelő						
5.	4-levelű lóhere	713.06	Kőrösi tulajd.				megfelelő						
6.	Kötélmászóka	713.08	Kőrösi tulajd.				megfelelő						
7.	Mókuserék	H-1270									93 500 Ft	25 245 Ft	118.745Ft
8.	Kétüléses rugós játék	Br-007									102 362 Ft	27 638 Ft	130.000Ft
9.	Függőhíd	BFH001									188 000 Ft	50 760 Ft	238.760Ft
10.													
27.													
<b>ÖSSZES</b>											383 862 Ft	103 643 Ft	487 505 Ft

Budapest, 2013. október 29.

PH.

Sós Zsuzsanna  
intézményvezető

## Játszótéri eszközök nyilvántartása

Intézmény neve:

Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola Tagintézménye

Intézmény címe:

1101 Budapest, Üllői út 118.

Játszótéri eszközök száma:

3 db + 2 db fejlesztési elképzelés

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
1.	Supernova	KOMPAN / GXY916	714.01	n.a.	2005. ?	2005. ?	megfelelő*			-	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Kombinált eszköz csúszdával, mászóruddal	KOMPAN / OK2114	714.02	n.a.	2005. ?	2005. ?	megfelelő*			-			
3.	Szpika-3	KOMPAN / GXY8016	714.03	n.a.	2005. ?	2005. ?	megfelelő*			-			
4.	Órtorony	B 3-01									595 000 Ft	160 650 Ft	755 650 Ft
5.	Meseház	B 5-01									365 000 Ft	98 550 Ft	463 550 Ft
6.													
<b>ÖSSZES</b>											960 000 Ft	259 200 Ft	1 219 200 Ft

\* ellenőrzés 2013.09.26-án

Budapest, 2013. október 29.

PH.

Bartha Kornélia  
intézményvezető

## Játszóteri eszközök nyilvántartása

Intézmény neve: Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola

Intézmény címe: 1103 Budapest Kada utca 27-29.

Játszóteri eszközök száma: 7

sorszám	A játszóteri eszköz megnevezése	A játszóteri eszköz típusa	A játszóteri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés időpontja	A használatba vétel időpontja	A játszóteri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
1.	Homokozó	Homokozó	706.01			1969.	Nem megfelelő		folyamatban		0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Mérleghinta	Mérleghinta	706.02			1996.	Nem megfelelő		Selejtezés alatt	2012.08.23			
3.	Cukorkalap hinta	Hinta	706.03 M&M-Pack Kft. KS 4022			2006.04.06	Nem megfelelő		2012.05.30				
4.	Polyball	Labdajáték	706.04 M&M-Pack Kft. RUB-185			2006.04.06	Nem megfelelő		2012.05.30				
5.	Mászófal kombináció mászóruddal	Mászóka	706.05 M&M Pack Kft.			2006.04.06	Nem megfelelő		2012.08.23				
6.	Pinocchio mászóvár	Mászóka	706.06 OVI-TECH Kft.			2005.05.23	Nem megfelelő		2012.08.23				
7.	Egyensúlyozó park 2	Mászóka	706.07 OBRA 65037	TA 20225 09-000013		2009.	Nem megfelelő		2012.08.23				
	Gyalogló	Kültéri fitnesz									207 000 Ft	55 890 Ft	262 890 Ft
	Derek és csípőformáló	Kültéri fitnesz									197 800 Ft	53 406 Ft	262 890 Ft
	Libegő	Kültéri fitnesz									186 000 Ft	50 220 Ft	262 890 Ft
	Lábizomerősítő	Kültéri fitnesz									226 000 Ft	61 020 Ft	262 890 Ft
<b>ÖSSZES</b>											816 800 Ft	220 536 Ft	1 051 560 Ft

Budapest, 2013. október .....

PH.

.....  
intézményvezető

## Játsszótéri eszközök nyilvántartása

Intézmény neve: Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola

Intézmény címe: 1106 Bp. Keresztúri út 7-9.

Játsszótéri eszközök száma: 6 db

sorszám	A játsszótéri eszköz megnevezése	A játsszótéri eszköz típusa	A játsszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játsszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
1.	„Visegrád” játsszóvár	mászó-és ügyességi eszköz	JV 14110/A	T/005/1/2010	2011.04.	2011.06.03	megfelelő		2012.06.26		0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	függeszkező egyensúlyozó	függeszkező eszköz	EF 3210/B	T/046/2/2010	2011.04.	2011.06.03	megfelelő		2012.06.26				
3.	háromelemes nyújtó	nyújtó	EF 13010/A	T/053/1/2010	2011.04.	2011.06.30	megfelelő		2012.06.26				
4.	hintaállvány „Basic”	hinta	HO 11112-R	T/021/1/2011	2011.09.	2011.11.11	megfelelő		2012.06.26				
5.	mérleghinta	hinta	HO 1330	T/026/2010	2011.09.	2011.11.11	megfelelő		2012.06.26				
6.	mérleghinta	hinta	HO 1330	T/026/2010	2011.09.	2011.11.11	megfelelő		2012.06.26				
7.	faház						selejtezve			2013.10			
8.	hullám mászóka						selejtezve			folyamatban			
<b>ÖSSZES</b>											0 Ft	0 Ft	0 Ft

Budapest, 2013. október 22.

PH.

.....  
intézményvezető

## Játészótéri eszközök nyilvántartása

Intézmény neve: Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola

Intézmény címe: 1106 Budapest, Jászberényi út 89.

Játészótéri eszközök száma: 1

sorszám	A játészótéri eszköz megnevezése	A játészótéri eszköz típusa	A játészótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés időpontja	A használatba vétel időpontja	A játészótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
1.	Kombibélt eszköz IXO		J 2535	S 60025630	2009.09.25	2010.05.07	megfelelő				0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.													
3.													
4.													
5.													
<b>ÖSSZES</b>											0 Ft	0 Ft	0 Ft

Budapest, 2013. október .....

PH.

.....  
intézményvezető



## Játsszóteri eszközök nyilvántartása

Intézmény neve: Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Intézmény címe: 1107 Budapest, Gém u. 5-7

Játsszóteri eszközök száma: 2

sorszám	A játsszóteri eszköz megnevezése	A játsszóteri eszköz típusa	A játsszóteri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító	A tanúsítvány száma	A telepítés időpontja	A használatba vétel időpontja	A játsszóteri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új)	hiba leírása	A javítás időpontja (ha volt)	A bontás időpontja (ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
1.	Kombinált eszköz hintával és csúszdával		710.01				nem felel meg			2012.06.04	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Homokozó 1		710.02				megfelel				0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	Kétüléses hinta		710.03				nem felel meg			2012.06.04	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.	Homokozó 2		710.04				megfelel				0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.	Csúszdás torony x2										565 200 Ft	152 604 Ft	717 804 Ft
6.	Mókuserék										119 700 Ft	32 319 Ft	152 019 Ft
7.	Kétüléses hinta x2										319 600 Ft	86 292 Ft	405 892 Ft
8.	Kétüléses rugós mérleghinta										119 308 Ft	32 213 Ft	151 521 Ft
<b>ÖSSZES</b>											<b>1 123 808 Ft</b>	<b>303 428 Ft</b>	<b>1 427 236 Ft</b>

Budapest, 2013. október .....

PH.

.....  
intézményvezető



sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés idő pontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések			
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg	
13.	FJH-H1 217 K VÁR II KOMBINÓ MÁSZÓKÁVAL	1 DB												1 384 300 Ft
14.	FJH-H1 300 KÖTÉLPÁLYA	1 DB												629 920 Ft
15.	FJH-H1 264 NÉGYÜLÉSES MÉRLEGHINTA	2DB												133 350 Ft
<b>ÖSSZES</b>											0 Ft	0 Ft	2 147 570 Ft	

Budapest, 2013. október 24.

PH.

.....  
intézményvezető

## Játszótéri eszközök nyilvántartása

Intézmény neve: Kőbányai Szent László Általános Iskola

Intézmény címe: 1105. Szent László tér 1.

Játszótéri eszközök száma: 4

sorszám	A játszótéri eszköz megnevezése	A játszótéri eszköz típusa	A játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító száma	A tanúsítvány száma	A telepítés időpontja	A használatba vétel időpontja	A játszótéri eszköz állapota (megfelelő, részben megfelelő, nem megfelelő, új telepítés)	hiba leírása	A javítás időpontja ( ha volt)	A bontás időpontja ( ha volt)	2014. évi fejlesztési elképzelések		
											a telepítendő eszköz nettó ára	Áfa	bruttó összeg
1.	Kombinált csúszdaház rámpával		Bankó Kft /HO1220/1/B		2011.11.15	2012.05.03					0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Mérleghinta lófejjel 1		Bankó Kft /.		2011.11.15	2012.05.03							
4.	Mérleghinta lófejjel 2		Bankó Kft		2011.11.15	2012.05.03							
6.	Fa vonat mozdony+ 1nyitott kocsi		Bankó Kft /.		2011.11.15	2012.05.03							
8.													
9.	kerti pad										300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft
10.	kerti szeméttároló										40 000 Ft	10 800 Ft	50 800 Ft
<b>ÖSSZES</b>											340 000 Ft	91 800 Ft	431 800 Ft

Budapest, 2013. október .....

PH.

.....  
intézményvezető

KÖKERT játszótéri eszközök nyilvántartása  
Általános Iskolák

2.1 melléklet az előterjesztéshez

12. május

12. augusztus

Iskola	Eszköz	Eszköz kód	Minősítés	Jegyzőkönyv van	Jegyző könyv nincs	Bontva	Összesen	Minősítés	Javitva	Jav. vár
Bánya u.32.	Fa házíció	701,01	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kombinált eszköz	701,02	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Mászóka	701,03	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Glóbusz tető	701,04	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó	701,05	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kötél mászóka	701,06	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Rugós here	701,07	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Kétüléses hinta1	701,08	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kétüléses hinta2	701,09	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kétüléses hinta3	701,10.	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó asztal	701,11	Megfelel	1			1	Megfelel		0
Cserkesz u.10-14.	Korlát pár	702,01	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Térhálós mászóka	702,02	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kétüléses hinta	702,03	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kombinált vár csúszdával	702,04	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kéttornyú vár hintával és csúszdákkal	702,05	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Mérleghinta	702,06	Nem mf		1		1	Nem mf		1
Kada u.27-29.	Homokozó	706,01	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Mérleghinta	706,02	bontva			1	1	bontva		0
	Kétüléses hinta	706,03	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Polyball	706,04	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Mászófal kombináció mászórúddal	706,05	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Csúszdás vár kötélhálóval	706,06	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Mászóka rendszer	706,07	Nem mf		1		1	Nem mf		1
Kőbányai út 38.	Galopp-ló	707,01	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kakukk mérleghinta	707,02	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Hintakakas	707,03	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó	707,04	Megfelel	1			1	Megfelel		0
Gém utca 5-7.	Kombinált eszköz hintával és csúszdával	710,01	bontva			1	1	bontva		0
	Homokozó 1	710,02	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Kétüléses hinta	710,03	bontva			1	1	bontva		0
	Homokozó 2	710,04	Megfelel	1			1	Megfelel		0
Szent László tér 1.	Kombinált csúszdaház rámpával	712,01	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Mérleghinta lófejvel1	712,02	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Mérleghinta lófejvel2	712,03	Nem mf		1		1	Nem mf		1

KÖKERT játszótéri eszközök nyilvántartása  
Általános Iskolák

2.1 melléklet az előterjesztéshez

Iskola	Eszköz	Eszköz kód	Minősítés	Jegyzőkönyv van	Jegyző könyv nincs	Bontva	Összesen	Minősítés	Javitva	Jav. vár
	Fa vonat mozdony+1nyitott kocsi	712,04	Nem mf		1		1	Nem mf		1
Kápolna tér 4.	Kombinált csúszdaház rámpával	713,01	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kéttornyú vár függeszkedővel, láncos	713,02	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kétüléses hinta	713,03	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó	713,04	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Mérleghinta	713,05	bontva			1	1	bontva		0
Üllői út 118.	Kombinált eszköz csúszdával,mászór	714,02	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Supernova	714,01	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Spika-3	714,03	Nem mf		1		1	Nem mf		1
Hamat u.88.	Fort torony	703,01	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Hintaállvány	703,02			1		1			1
	Homokozó	703,04	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Homokozó2	703,05	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
Harmat u. 196-198.	Kétüléses hinta1	704,01	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kétüléses hinta2	704,02	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kombinált eszköz	704,03	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Egyensúlyozó keresztudas	704,04	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Mérleghinta lófejjel1	704,05	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Fa mászóka	704,06	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Mérleghinta lófejjel2	704,07	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Mérleghinta lófejjel3	704,08	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Mászógúla	704,09	Nem mf		1		1	Nem mf		1
Hungária krt.5-7.	Homokozó	705,01	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Mérleghinta1	705,02	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Mérleghinta2	705,03	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kétüléses hinta	705,04	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Hármas nyújtó	705,05	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Mászóka tűzoltórúddal	705,06	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kombinált eszköz csúszdával	705,07	Nem mf		1		1	Nem mf		1
Keresztúri út 7-9.	Faház	708,07	bontva			1	1	bontva		0
	Hintaállvány	708,04					0	Nem mf		0
	Hullám mászóka	708,08	bontva			1	1	bontva		0
	Kétüléses hinta	708,09	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Mérleghinta lófejjel1	708,05	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Mérleghinta lófejjel2	708,06	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Függeszkedő	708,02	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Visegrád játszóvár	708,01	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Háromeleemes nyújtó	708,03	Nem mf		1		1	Nem mf		1



KÖKERT játszótéri eszközök nyilvántartása  
Óvodák

2.2 melléklet az előterjesztéshez

12. május

12. augusztus

Óvoda	Eszköz	Eszköz kód	Minősítés	Jegyzőkönyv van	Jegyzőkönyv nincs	Bontva	Összesen	Minősítés	Javítva	Jav. vár
Ászok u.1-3.	Homokozó1	801,03	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó4	801,04	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Hintaállvány	801,06	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kombinált vár csúszdával,mászóhá	801,07	Bontva			1	1	Bontva		0
	Homokozó6	801,05	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Mászófal kötélletrával	801,08	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós lovacska	801,01	Nem mf		1		1	Javítva	1	0
	Rugós csibe	801,02	Nem mf		1		1	Javítva	1	0
	Bástyás függőhíd rámpával, láncos	801,09	Bontva			1	1	Bontva		0
	Kötéltánc pálya	801,10	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó 2	801,11	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Homokozó 3	801,12	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Homokozó 5	801,13	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Timo babaház 1. 2.	801,14	Megfelel	1			1	Megfelel		0
Gépmadár u.15.	Polyball1	802,01	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Repülő1	802,02	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Köteles átjáró	802,03	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó1	802,04	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Gumi egyensúlyozó 1	802,05	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Rzgós viziló	802,06	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Lovaskocsi1	802,07	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kisház	802,08	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Csúszda 1	802,09	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó2	802,10.	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós őzike	802,11	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Hintaágy1	802,12	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Polyball2	802,13	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó3	802,14	Nem mf		1		1	Nem mf		1
Rugós kacsa	802,15	Megfelel	1			1	Megfelel		0	
Csúszda2	802,16	Nem mf		1		1	Nem mf		1	
Homokozó4	802,17	Nem mf		1		1	Nem mf		1	
Forgóhinta	802,18	Bontva				1	1	Bontva		0



KÖKERT játszótéri eszközök nyilvántartása  
Óvodák

2.2 melléklet az előterjesztéshez

Óvoda	Eszköz	Eszköz kód	Minősítés	Jegyzőkönyv van	Jegyzőkönyv nincs	Bontva	Összesen	Minősítés	Javitva	Jav. vár
	Hintaágy2	802,19	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Polyball3	802.20	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó5	802,21	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Gumi egyensúlyozó2	802,22	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Faház1	802,23	Bontva			1	1	Bontva		0
	Hatszög mászóka	802,24	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Fém mászóka	802,25	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós dínó	802,26	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Hatszög mászóka	802,27	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Csúszda rámpával	802,28	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Homokozó6	802,29	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós lovacska	802.30	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Repülő2	802,31	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Gumi egyensúlyozó3	802,32	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós bohóc	802,33	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Lovaskocsi2	802,34	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó7	802,35	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Fa vonat	802,36	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Csúszda rámpával	802,37	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Faház2	802,38	Nem mf		1		1	Nem mf		1
Halom u.7/b	Mászóka kombináció	803,01	Bontva			1	1	Bontva		0
	Mászóhálós mászóka	803,02	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Polyball1	803,03	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Csúszda1	803,04	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó 1	803,05	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Ház1	803,06	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós lóhere	803,07	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Ház2	803,08	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Láncos átjáró	803,09	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó2	803.10.	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Mérleghinta 1	803,11	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Polyball2	803,12	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Hintaállvány mászókával	803,13	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Fa vonat	803,14	Bontva			1	1	Bontva		0
	Emelvény	803,15	Nem mf		1		1	Nem mf		1

KÖKERT játszótéri eszközök nyilvántartása  
Óvodák

2.2 melléklet az előterjesztéshez

Óvoda	Eszköz	Eszköz kód	Minősítés	Jegyzőkönyv van	Jegyzőkönyv nincs	Bontva	Összesen	Minősítés	Javitva	Jav. vár
	Csúszda2	803,16	Nem mf		1		1	Nem mf		1
BALESETVESZ	Fa mászóka	803,17	Bontva			1	1	Bontva		0
	Rugós zsiráf	803,18	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Gúla mászóka	803,19	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós kakas	803,20	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Krokodil	803,21	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó 3	803,22	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Forgó hinta	803,23	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Mókuserék	803,24	Bontva			1	1	Bontva		0
	Mérleghinta 2	803,25	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Emelvény csúszdával, rámpával	803,26	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó 4	803,27	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Kutyás mérleghinta	803,28	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Fa házikó	803,29	Nem mf		1		1	Nem mf		1
Hárslevelű u.5.	Polyball	804,01	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Hintaállvány	804,02	Bontva			1	1	Bontva		0
	Kombinált eszköz	804,03	Bontva			1	1	Bontva		0
	Rugós lovacska	804,04	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Homokozó	804,05	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Fal kosárlabdapalánkkal1	804,06	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Rugós bárány1	804,07	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós bárány2	804,08	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Mérleghinta	804,09	Bontva			1	1	Bontva		0
	Jackpot torony	804,10	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kis mászóka	804,11	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
BALESETVESZ	Fa emelvény	804,12	Bontva			1	1	Bontva		0
	Lengő gerenda	804,13	Bontva			1	1	Bontva		0
	Fal kosárlabdapalánkkal2	804,14	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Fa vonat	804,15	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Mókuserék1	804,16	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Mókuserék2	804,17	Bontva			1	1	Bontva		0
	Fa ló1	804,18	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Fa ló2	804,19	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Rugós lóhere	804,20	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Fa repülő	804,21	Nem mf		1		1	Javitva	1	0

## KÖKERT játszótéri eszközök nyilvántartása

2.2 melléklet az előterjesztéshez

## Óvodák

Óvoda	Eszköz	Eszköz kód	Minősítés	Jegyzőkönyv van	Jegyzőkönyv nincs	Bontva	Összesen	Minősítés	Javitva	Jav. vár
	Krokodil	804,22	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
Kada u.27-29.	Polyball	805,01	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Kéttornyos vár csúszdával	805,02	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Csirip-csirip	805,03	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Polipmászóka	805,04	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Hintaállvány	805,05								0
	Homokozó	805,06	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós mérleghinta	805,07	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Láncos híd	805,08	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Csúszdás vár	805,09	Nem mf		1		1	Nem mf		1
Kékvirág u.5.	Hintaágy1	806,01	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Lovaskocsi	806,02	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós kacska	806,03	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Homokozó 1	806,04	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Hintaágy2	806,05	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Hinta1	806,06	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Rugós hal	806,07	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Egyensúlyozó gerenda1	806,08	Bontva			1	1	Bontva		0
	Polyball1	806,09	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Homokozó 2	806,10	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Egyensúlyozó gerenda2	806,11	Bontva			1	1	Bontva		0
	Hintaágy3	806,12	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Fa vonat1	806,13	Bontva			1	1	Bontva		0
	Rugós bárány	806,14	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Hintaágy4	806,15	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Egyensúlyozó gerenda3	806,16	Bontva			1	1	Bontva		0
	Homokozó 3	806,17	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Hintaágy5	806,18	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó4	806,19	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Csúszdatorony	806,20	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Hinta2	806,21	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó5	806,22	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Egyensúlyozó gerenda4	806,23	Bontva			1	1	Bontva		0
	Hintaágy6	806,24	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Bástyás függőhíd	806,25	Megfelel	1			1	Megfelel		0

KÖKERT játszótéri eszközök nyilvántartása  
Óvodák

2.2 melléklet az előterjesztéshez

Óvoda	Eszköz	Eszköz kód	Minősítés	Jegyzőkönyv van	Jegyzőkönyv nincs	Bontva	Összesen	Minősítés	Javitva	Jav. vár
	Rugós állatka	806,26	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Polyball2	806,27	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Hintaágy7	806,28	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó6	806,29	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Kisház	806,30	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Kötéltánc pálya	806,31	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Fa vonat2	806,32	Bontva			1	1	Bontva		0
	Hintaágy8	806,33	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó 7	806,34	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Egyensúlyozó gerenda5	806,35	Bontva			1	1	Bontva		0
	Homokozó 8	806,36	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Egyensúlyozó gerenda6	806,37	Bontva			1	1	Bontva		0
	Hintaágy9	806,38	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós motor	806,39	Nem mf		1		1	Megfelel		1
	Polyball3	806,40	Nem mf		1		1	Megfelel		1
Kőbányai út 30.	Rugós lóhere	807,01	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Láncos átjáró	807,02	Nem mf		1		1	Megfelel		1
	Lengő ló	807,03	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó	807,04	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Indián sátor	807,05	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó2	807,06	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós hordó	807,07	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Lovas mérleghinta1	807,08	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Lengő ló2	807,09	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Fém házikó	807,10	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Faház1	807,11	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Fa rugós eszköz	807,12	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Lengő ló3	807,13	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Lovas mérleghinta2	807,14	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó 3	807,15	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Kétüléses hinta	807,16	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Forgóhinta	807,17	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Faház2	807,18	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós kacsa	807,19	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Torony csúszdával és mászóhálóval	807,20	Nem mf		1		1	Nem mf		1

KÖKERT játszótéri eszközök nyilvántartása  
Óvodák

2.2 melléklet az előterjesztéshez

Óvoda	Eszköz	Eszköz kód	Minősítés	Jegyzőkönyv van	Jegyzőkönyv nincs	Bontva	Összesen	Minősítés	Javitva	Jav. vár
	Mozdony	807,21	Nem mf		1		1	Nem mf		1
Zágrábi út 13.	Láncos átjáró	816,01	Bontva			1	1	Bontva		0
	Rugós lóhere	816,02	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Csúszda(piros)	816,03	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kombinált mászóka	816,04	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Faház	816,05	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Hinta	816,06	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó1	816,07	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Együlékes hinta	816,08	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós boci	816,09	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kombinált eszköz csúszdával	816,10	Bontva			1	1	Bontva		0
	Homokozó2	816,11	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Mászóka	816,12	Bontva			1	1	Bontva		0
	Csúszdaház	816,13	Bontva			1	1	Bontva		0
	Homokozó3	816,14	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Polyball1	816,15	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Polyball2	816,16	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Rugós ló	816,17	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó 4	816,18	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Bástyás függőhíd	816,19	Megfelel	1			1	Megfelel		0
Kőbányai út 38.	Kétülékes hinta1	808,01	Bontva			1	1	Bontva		0
	Lengő palló	808,02	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Láncos átjáró	808,03	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Kisház1	808,04	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Mászóka	808,05	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kisház2	808,06	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó	808,07	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Rugós lóhere1	808,08	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó	808,09	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Fa függeszkedő	808,10	Bontva			1	1	Bontva		0
	Rugós lóhere 2	808,11	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Kétülékes hinta2	808,12	Bontva			1	1	Bontva		0
	Kéttornyos vár csúszdával	808,13	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó 3	808,14	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Rugós lóhere 3	808,15	Megfelel	1			1	Megfelel		0

KÖKERT játszótéri eszközök nyilvántartása  
Óvodák

2.2 melléklet az előterjesztéshez

Óvoda	Eszköz	Eszköz kód	Minősítés	Jegyzőkönyv van	Jegyzőkönyv nincs	Bontva	Összesen	Minősítés	Javitva	Jav. vár
	Hinta kétülékes	808,16	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
Maglódi út 8.	Mászóka	809.01	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Faház1	809.02	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Fa lovak	809.03	Bontva			1	1	Bontva		0
	Homokozó 1	809,04	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Rugós lovacska	809,05	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Egyes nyújtó	809,06	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Gúla mászóka	809.07	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Fa vonatkocsi	809.08	Bontva			1	1	Bontva		0
	Rugós oroszlán	809,09	Megfelel		1		1	Megfelel		1
	Polyball1	809.10	Megfelel		1		1	Megfelel		1
	Kisház	809.11	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Háromágú mászóka	809.12	Bontva			1	1	Bontva		0
	Mászókombináció1	809.13	Bontva			1	1	Bontva		0
	Kölyök csúszda	809.14	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Polyball2	809.15	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Homokozó2	809.16	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Forgóhinta	809.17	Bontva			1	1	Bontva		0
	Polyball3	809.18	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Homokozó3	809.19	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Mászókombináció2	809.20	Bontva			1	1	Bontva		0
	Mókuserék	809.21	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós lóhere	809.22	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Faház2	809.23	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Fa kétülékes hinta	809.24	Bontva			1	1	Bontva		0
	Egyensúlyozó kacsák	809.25	Nem mf		1		1	Nem mf		1
Mádi u.4-6.	Fa vonat (Színes)	810,01	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Oszlop1	810,02	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Homokozó1	810,03	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Polyball1	810,04	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Mászóka kombináció	810,05	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Láncos átjáró	810,06	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós lóhere1	810.07	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Hinta	810.08	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Fa vonat1	810.09	Nem mf		1		1	Javitva	1	0

KÖKERT játszótéri eszközök nyi. vántartása  
Óvodák

2.2 melléklet az előterjesztéshez

Óvoda	Eszköz	Eszköz kód	Minősítés	Jegyzőkönyv van	Jegyzőkönyv nincs	Bontva	Összesen	Minősítés	Javitva	Jav. vár
	Polyball2	810.10	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Oszlop2	810.11	Bontva			1	1	Bontva		0
	Homokozó2	810.12	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Fa vonat2	810.13	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Fa vonat3	810.14	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Rugós lóhere2	810,15	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Terepcsúszda (bal)	810,16	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Terepcsúszda (jobb)	810,17	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Homokozó3	810,18	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Oszlop3	810,19	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Polyball3	810.20	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Rugós lovacska	810,21	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	rugós delfin	810,22	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Rugós oroslán	810,23	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Kisház	810,24	Nem mf	1			1	Nem mf		0
Mádi u.86-94.	Torony rámpával	811,01	Bontva			1	1	Bontva		0
	Polyball 1	811,02	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Sátor mászóka	811,03	Bontva			1	1	Bontva		0
	Játszóház1	811,04	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó1	811,05	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Játszóház2	811,06	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós mérleghinta	811,07	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós csibe	811,08	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó2	811,09	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó3	811.10	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kétüléses hinta ülőkékkel	811,11	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Polyball 2	811,12	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Kölyök csúszda	811,13	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Polyball3	811,14	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Fémvázaskőcsónak	811,15	Bontva			1	1	Bontva		0
	Böske a csirke	811,16	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó4	811,17	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Játszóház3	811,18	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Forgóhinta	811,19	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Hintaállvány	811.20	Bontva			1	1	Bontva		0

KÖKERT játszótéri eszközök nyilvántartása  
Óvodák

2.2 melléklet az előterjesztéshez

Óvoda	Eszköz	Eszköz kód	Minősítés	Jegyzőkönyv van	Jegyzőkönyv nincs	Bontva	Összesen	Minősítés	Javitva	Jav. vár
	Házikó mászóka	811,21	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Lengő ló1 (jobb oldali)	811,22	Bontva			1	1	Bontva		0
	Sátor mászóka (fehér)	811,23	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Lengő ló2 (bal oldali)	811,24	Bontva			1	1	Bontva		0
	Torony csúszdával	811,25	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Fa lovaskocsi	811,26	Bontva			1	1	Bontva		0
	Polyball4	811,27	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Fa vonat	811,28	Bontva			1	1	Bontva		0
	Homokozó asztallal	811,29	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós mérleghinta (piros)	811,30	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rámpa	811,31	Bontva			1	1	Bontva		0
	Nyújtó	811,32	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	HÉV	811,33	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Lengő ló3	811,34	Bontva			1	1	Bontva		0
	Rugós mérleghinta(kutyás)	811,35	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó5	811,36	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Fém mászóka(fehér)	811,37	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Homokozó6	811,38	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kölyök csúszda(sárga)	811,39	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Polyball 5	811,40	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Fa hintaállvány	811,41	Bontva			1	1	Bontva		0
	Polyball 6	811,42	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Lengő ló4	811,43	Bontva			1	1	Bontva		0
	Fém villamos	811,44	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó7	811,45	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Csúszda(zöld)	811,46	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós tyúk	811,47	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó 8	811,48	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Négy személyes rugós mérleghinta	811,49	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó asztallal	811,50	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Polyball 7	811,51	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Kétüléses hinta (lapos ülőkékkel)	811,52	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Lengő ló5	811,53	Bontva			1	1	Bontva		0
	Sátor mászóka (fehér)	811,54	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
Mádi u. 127.	Hinta ágy	812,01	Bontva			1	1	Bontva		0



KÖKERT játszótéri eszközök nyilvántartása  
Óvodák

2.2 melléklet az előterjesztéshez

Óvoda	Eszköz	Eszköz kód	Minősítés	Jegyzőkönyv van	Jegyzőkönyv nincs	Bontva	Összesen	Minősítés	Javitva	Jav. vár
	Kisház1	812,02	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós ló1	812,03	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Glóbusztető	812,04	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Polyball1	812,05	Nem mf		1		1	Nem mf		1
BALESETVESZ	Homokozó1	812,06	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Csúszda1	812,07	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Íves mászóka (zöld)	812,08	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Mókuserék1	812,09	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Négyülékes rugós mérleghinta	812,10	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Homokozó2	812,11	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Csúszda2	812,12	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Kisház2	812,13	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós motor1	812,14	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Hintaállvány1	812,15	Bontva			1	1	Bontva		0
	Mókuserék2	812,16	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Polyball2	812,17	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós motor2	812,18	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Hintaállvány2	812,19	Bontva			1	1	Bontva		0
	Kisház3	812,20	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Polyball3	812,21	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Cica mászóka	812,22	Bontva			1	1	Bontva		0
	Hintaállvány3	812,23	Bontva			1	1	Bontva		0
	Homokozó3	812,24	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Csúszda3	812,25	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Kisház4	812,26	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós ló2	812,27	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó4	812,28	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Csúszda4	812,29	Bontva			1	1	Bontva		0
	Hintaágy2	812,31	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Kisház5	812,32	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Polyball4	812,33	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Hullám mászóka	812,34	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Indián sátor	812,35	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Madárfészek hinta	812,36	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
Salgótarjáni út 4	Fa mászóka	813,01	Nem mf		1		1	Nem mf		1

KÖKERT játszótéri eszközök nyilvántartása  
Óvodák

2.2 melléklet az előterjesztéshez

Óvoda	Eszköz	Eszköz kód	Minősítés	Jegyzőkönyv van	Jegyzőkönyv nincs	Bontva	Összesen	Minősítés	Javitva	Jav. vár
	Fa játszóház	813,02	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó1	813,03	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó2	813,04	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Duo	813,05	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós sárkány	813,06	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós hordó	813,07	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Csúszda(zöld)	813,08	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Láncos egyensúlyozó	813,09	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Hatszög mászóka	813,10	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós autó	813,11	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Polyball	813,12	Megfelel	1			1	Megfelel		0
Ujhegyi sétány 1	Forgóhinta	814,01	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Békás mérleghinta	814,02	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó 1	814,03	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Homokozó asztal 1	814,04	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Egyensúlyozó gerenda	814,05	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Vonat1	814,06	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Hintaállvány1	814,07	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kisház1	814,08	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kombinált eszköz	814,09	Bontva			1	1	Bontva		0
	Kisház2	814,10	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós motor	814,11	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Kötéltánc pálya	814,12	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Hintaállvány2	814,13	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó2	814,14	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó asztal 2	814,15	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Láncos átjáró függeszkedővel	814,16	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kisház3	814,17	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó 3	814,18	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Kunyhó	814,19	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós lóherel	814,20	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó4	814,21	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Fa ülőke	814,22	Bontva			1	1	Bontva		0
	Hintaállvány3	814,23	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Emelvény csúszdával	814,24	Bontva			1	1	Bontva		0

KÖKERT játszótéri eszközök nyilvántartása  
Óvodák

2.2 melléklet az előterjesztéshez

Óvoda	Eszköz	Eszköz kód	Minősítés	Jegyzőkönyv van	Jegyzőkönyv nincs	Bontva	Összesen	Minősítés	Javitva	Jav. vár
	Békás mérleghinta	814,25	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Faház	814,26	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Csillagos ég	814,27	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Kisház4	814,28	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Csúszda	814,29	Bontva			1	1	Bontva		0
	Vonat2	814,30	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Hintaállvány4	814,31	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó5	814,32	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós lóhere	814,33	Nem mf		1		1	Nem mf		1
Vaspálya u. 8-10	Kombinált vár csúszdával, átjáróval	815.01	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Madárfészek hinta	815.02	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Vár függeszkedővel, kötélátjáróval	815.03	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó	815.04	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Fa egyensúlyozó	815.05	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Babaház	815.06	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Forgópók	815.07	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Torony csúszdával	815.08	Bontva			1	1	Bontva		0
	Hatszög mászóka	815.09	Nem mf		1		1	Nem mf		1
Zsivaj u.1-3.	Polyball	817,01	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Csúszda	817,02	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Hinta1	817,03	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Egyensúlyozó gerenda1	817,04	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kombinált vár mászóruddal, létrával	817,05	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó1	817,06	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós lóhere1	817,07	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Hinta2	817,08	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Polyball 2.	817,09	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Homokozó2	817,10	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Egyensúlyozó gerenda2	817,11	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Ókrös szekér1	817,12	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Csúszdás emelvény	817,13	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Fa létrás mászóka	817,14	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Hinta3	817,15	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Csúszdás vár	817,16	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Láncos átjáró	817,17	Nem mf		1		1	Nem mf		1

KÖKERT játszótéri eszközök nyilvántartása  
Óvodák

2.2 melléklet az előterjesztéshez

Óvoda	Eszköz	Eszköz kód	Minősítés	Jegyzőkönyv van	Jegyzőkönyv nincs	Bontva	Összesen	Minősítés	Javitva	Jav. vár
	Homokozó3	817,18	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Polyball 3	817,19	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Egyensúlyozó gerenda3	817,20	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Faház	817,21	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Ökrös szekér2	817,22	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Fészek hinta	817,23	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Rugós lóhere2	817,24	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Egyensúlyozó gerenda4	817,25	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Fa repülő	817,26	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Hinta4	817,27	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Polyball 4	817,28	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Homokozó4	817,29	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kombinált eszköz csúszdával	817,30	Nem mf		1		1	Nem mf		1
Újhegyi sétány 5	Négyülékes rugós mérleghinta1	818.01	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Homokozó 1	818.02	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Láncos átjáró függesztkedővel	818.03	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó2	818.04	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Fa vonat1	818.05	Bontva			1	1	Bontva		0
	Góbé játékház	818.06	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Faház1	818.07	Bontva			1	1	Bontva		0
	Polyball1	818.08	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Kétsúszdás vár	818.09	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Timo babaház	818.10	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Homokozó3	818.11	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kutyás mérleghinta1	818.12	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Góbé kombinált erőd	818.13	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó4	818.14	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Fa csúszdaállvány csúszdával1	818.15	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Ötszögletű lépegető	818.16	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Rugós ló	818.17	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Kétülékes hinta 1	818.18	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Faház2	818.19	Bontva			1	1	Bontva		0
	Négyülékes rugós mérleghinta2	818.20	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Faház3	818.21	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Fa vonat2	818.22	Bontva			1	1	Bontva		0

KÖKERT játszótéri eszközök nyilvántartása  
Óvodák

2.2 melléklet az előterjesztéshez

Óvoda	Eszköz	Eszköz kód	Minősítés	Jegyzőkönyv van	Jegyzőkönyv nincs	Bontva	Összesen	Minősítés	Javitva	Jav. vár
	Fa autó	818.23	Bontva			1	1	Bontva		0
	Góbé játékház 2	818.24	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Homokozó5	818.25	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Fa csúszdaállvány csúszdával2	818.26	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Polyball2	818.27	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Kétüléses hinta 2	818.28	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Rugós repülő	818.29	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Emelvény rámpákkal	818.30	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Kutyás mérleghinta2	818.31	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Faház4	818.32	Nem mf		1		1	Javitva		1
	Fa vonat kocsiakkal	818.33	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó 6	818.34	Megfelel	1			1	Megfelel		0
				78	319	66	463		79	240

**KÖKERT játszótéri eszközök nyilvántartása**  
**Bölcsöde**

2.3 melléklet az előterjesztéshez

12. május

12. augusztus

Bölcsöde	Eszköz	Eszköz kód	Minősítés	Jegyzőkönyv van	Jegyzőkönyv nincs	Bontva	Összesen	12. augusztus		
								Minősítés	Javitva	Jav. vár
Mádi u.127.	Rugós elefánt	901.01	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Babaház	901.02	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Homokozó1	901.03	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Fa vonatkocsi	901.04	Bontva			1	1	Bontva		0
	Fa játszóház	901.05	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Rugós nyúl	901.06	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Kombinált kisház mászóka	901.07	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Homokozó 2	901.08	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Fa vonat	901.09	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Kombinált kisház mászóka	901.10	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Homokozó 3	901.11	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Fa játszóház	901.12	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Rugós bálna	901.13	Megfelel	1			1	Megfelel		0
Maglódi út 29.	Fa kisház	902.01	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Mozdony	902.02	Bontva			1	1	Bontva		0
	Fa vagon	902.03	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Fa kisház	902.04	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó 1	902.05					0	Megfelel		0
	Homokozó2	902.06	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Lovaskocsi	902.07	Bontva			1	1	Bontva		0
	Homokozó 3.	902.08	Megfelel	1			1	Megfelel		0
Zsivaj u.1-3.	Faház1	903.01	Bontva			1	1	Bontva		0
	Kisház1	903.02.	Bontva			1	1	Bontva		0
	Kisház2	903.03	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Kombinált kisház mászóka	903.04	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kombinált kisház mászóka	903.05	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Faház2	903.06	Bontva			1	1	Bontva		0
	Kisvonat2	903.07	Bontva			1	1	Bontva		0
	Homokozó1	903.08	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Homokozó2	903.09	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Homokozó3	903.10	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Kisház3	903.11	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Mozdony	903.12	Bontva			1	1	Bontva		0

**KÖKERT játszótéri eszközök nyilvántartása**  
**Bölcsőde**

2.3 melléklet az előterjesztéshez

Bölcsőde	Eszköz	Eszköz kód	Minősítés	Jegyzőkönyv van	Jegyzőkönyv nincs	Bontva	Összesen	Minősítés	Javitva	Jav. vár
	Vagon	903.13	Megfelel		1		1	Javitva	1	0
	Fa vonat	903.14	Bontva			1	1	Bontva		0
Újhegyi sétány 5-7.	Homokozó	904.01	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Fa vonat	904.02	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kombinált kisház mászóka	904.03	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Homokozó 2	904.04	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Góbé rönkmozdony	904.05	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Kisház1	904.06	Bontva			1	1	Bontva		0
	Kombinált kisház mászóka	904.07	Bontva			1	1	Bontva		0
	Rugós teknős	904.08	Bontva			1	1	Bontva		0
	Homokozó3	904.09	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Fa kocsi	904.10	Bontva			1	1	Bontva		0
	Kisház2	904.11	Bontva			1	1	Bontva		0
	Rugós béka	904.12	Bontva			1	1	Megfelel		0
	Kombinált kisház mászóka	904.13	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Babaház	904.14	Bontva			1	1	Bontva		0
	Kis vonat	904.15	Bontva			1	1	Bontva		0
	Kombinált kisház mászóka	904.16	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó4	904.17	Nem mf		1		1	Nem mf		1
Gépmadár u.15.	Fa kocsi1	905.03	Bontva			1	1	Bontva		0
	Homokozó 1	905.01	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Rugós kutya 1	905.02	Megfelel	1			1	Megfelel		0
BALESETVESZÉLYES!	Kisház1	905.04	Bontva			1	1	Bontva		0
	Mászóka	905.05	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Fa kocsi2	905.06	Bontva			1	1	Bontva		0
BALESETVESZÉLYES!	Kisház2	905.07	Bontva			1	1	Bontva		0
BALESETVESZÉLYES!	Kisház3	905.10	Bontva			1	1	Bontva		0
	Rugós fóka	905.08	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Homokozó 2	905.09	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Fa kocsi3	905.11	Bontva			1	1	Bontva		0
	Rugós kutya 2	905.12	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Háromszög mászóka1	905.13	Bontva			1	1	Bontva		0
	Homokozó 3.	905.14	Megfelel	1			1	Megfelel		0
BALESETVESZÉLYES!	Kisház4	905.15	Bontva			1	1	Bontva		0
	Háromszög mászóka2	905.16	Bontva			1	1	Bontva		0

**KÖKERT játszótéri eszközök nyilvántartása**  
Bölcsöde

2.3 melléklet az előterjesztéshez

Bölcsöde	Eszköz	Eszköz kód	Minősítés	Jegyzőkönyv van	Jegyzőkönyv nincs	Bontva	Összesen	Minősítés	Javitva	Jav. vár
	Homokozó 4	905.17	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Vonat	905.18	Bontva			1	1	Bontva		0
	Rugós ló	905.19	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós nyúl	905.20	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Faház	905.21	Nem mf		1		1	Nem mf		1
Salgótarjáni utca 47.	Homokozó	906.01	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Fa kisház	906.02	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Rugós csibe	906.03	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Rugós foka	906.04	Megfelel	1			1	Megfelel		0
Vaspálya u.8-10.	Homokozó	907.01	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Rugós csibe	907.02	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Mérleghinta	907.03	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Homokozó 2	907.04	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Hintaállvány	907.05					0			0
	Fa játszóház	907.06	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Rugós lovacska	907.07	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Létrás mászóka	907.08	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Góbé rönkmozdony	907.09	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Hintaállvány	907.10					0			0
	Homokozó3	907.11	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Rugós lovacska	907.12	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Fa játszóház	907.13	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Mérleghinta	907.14	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Létrás mászóka	907.15	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Íves mászóka (piros)	907.16	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Fa vonat	907.17	Bontva			1	1	Bontva		0
	Homokozó4	907.18	Nem mf		1		1	Nem mf		1
Újhegyi sétány 15-17.	Homokozó	908.01	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Kisház1	908.02	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Kombinált kisház mászóka	908.03	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Fa vonat	908.04	Megfelel	1			1	Megfelel		0
	Kombinált kisház mászóka	908.05	Nem mf		1		1	Nem mf		1
	Kisház2	908.06	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Rugós autó	908.07	Nem mf		1		1	Javitva	1	0
	Rugós bálna	908.08	Nem mf		1		1	Javitva	1	0



